Ford Focus

Hämeen Autopurkaamo Oy
Juvelankatu 10
Tampere 33730
Puhelin: 03 - 3645 352

https://www.autopurkaamot.com Tiedosto päivitetty 12.10.2024

Ford Focus vm.2007

Tunnistenro: 1.8 5-ov
Merkki ja malli: Ford Focus
Vuosimalli: 2007
Moottori: 1.8 92 kw QQDB
Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.
Mittarilukema: 90000 km
Linkki auton tietoihin:
www.autopurkaamot.com/purkuautot/?id=21981

Lisätieto:

etuosavaurio - brittiauto FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Korimalli:Viistoperä Moottorityyppi:Bensiinimoottori Käyttövoima:Bensiini Drivmedelsprocess:Imusarjaruiskutus/kaasutin Vetotapa:Etuveto Sylinteriluku:4 Sylinteritilavuus:1798 Vuosimalli:2007 Rekisteröintipvm.:20070926 Valmistusaika (kk/vvvv): Vaihteisto:Käsivaihteinen Alustanumero:WF05XXWPD57E20920 Moottorikoodi:QQDB

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
928668	ajovalo oikea	4M51-13099-AD + säätömoottori ok - hyväk osa	50.00
928715	akkulaatikko	1.8 bensa	Kysy
928773	CD-soitin	kts kuvat - toiminnot ok - koodi mukana	60.00
928714	ilmanpuhdistin	1.8 bensa + letku -kts kuva	Kysy
928779	jarrusatulan pidin	VASEN ETU	Kysy
928780	jarrusatulan pidin	OIKEA ETU	Kysy
928767	jäähdytin manuaalinen	1.8 bensa 3M5H8005RK - nest sis - normi kunto...	Kysy
928768	jäähdyttimen tuuletin sähkö	1.8 bensa -kts kuvat	Kysy
928823	käynnistinmoottori	1.8 5-v 4M5T-11000-AC - testattu -	Kysy
928599	lasinnostimen moottori	VASEN ETU - testattu -kts kuvat - tässä malli...	Kysy
928601	lasinnostimen moottori	OIKEA ETU - testattu - kts kuvat - tässä mall...	Kysy
928824	laturi	1.8 bensa 3M5T-10300-LC OK	Kysy
928771	lämpösäätimet	manuaali ilmastointi 7M5T19980-AA	Kysy
929176	moottorin kumityyny	JAKOPÄÄN TUKI 1.8 bensa - ajettu 90 tkm	Kysy
929389	ohjausboksi ruisku	1.8 bensa 5-v 92 kw 7M51-12A650-VC - testattu	60.00
929161	ohjaustehostin pumppu sähkö	4M5J3K514AA - ok - kts kuva	Kysy
928588	ovenkahva sisä oikea	OIKEA ETU AUKAISUKAHVA	Kysy
928592	ovilasi etu vasen	5-ov HB VASEN ETU 05>08	Kysy
928604	sivupeili sähkö oikea	tummansininen metalliväri - 5 johtoa - toimin...	40.00
928659	sumuvalot/huomiovalot	VASEN kts kuvat	Kysy
928827	sytytyspuola	1.8 4M5G-12A366-BC 4 kpl - testattu 15 € kpl	15.00
928584	takalasin pyyhkimen moottori	HB malli 0390201823 - testattu -kts kuvat	Kysy
928747	takavalo vasen	5-ov HB	35.00
928752	turvavyö taka oikea	5-ov HB	Kysy
928753	turvavyö taka vasen	5-ov HB	Kysy
928754	turvavyön lukko	OIKEA TAKA 5-ov HB 2-osainen	Kysy
928820	vetoakseli etu oikea	1.8 5-v - ei uudehko mutta asiallinen osakoko...	Kysy
928821	vetoakseli etu vasen	1.8 5-v 4M51-3B437-JO	Kysy