

Mazda 2 vm.2004

Tunnustenro: 1.4

Merkki ja malli: Mazda 2

Vuosimalli: 2004

Moottori: 1.4 NC2J/249

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 140000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19288

Lisätieto:

ympäriverä vaurio sisäverho DF2 Med Flint Grey



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
839113	abs hydraulipumppu	1.4 - OK - autosta JMZNC2WPJN3K11127	Kysy
839039	air-bag etu anturi / sensori oikea	SIVUSENSORI 2S6T14B342 AD	Kysy
839004	air-bag etu anturi / sensori vasen	SIVUSENSORI 2S6T14B342 AD	Kysy
838979	air-bag keskusyksikkö	2S6T14B056EN - autossa kaikki ok	Kysy
838980	air-bag kosketinosa	3M71-13N064-FC - ok	Kysy
838981	air-bag kuljettajan turvatyyny	DE6057K0097 + ratti - kts kuva	Kysy
839002	ajovalon vasen	3M71-13W030-AF - alakiinnike pientä vikaa ja ...	Kysy
838801	akkulaatikko	kts kuva	Kysy
838965	aurinkolippa/häik.suoja	VASEN	Kysy
838986	aurinkolippa/häik.suoja	OIKEA	Kysy
838978	CD-soitin	3M71-18K876-CB - toiminnot ok -kts kuvat	Kysy
839036	etuistuini oikea	+ sivutyyny DF2 Med Flint Grey	Kysy
839007	etuistuini vasen	+ sivutyyny - kts kuva - hieman likainen DF2 ...	Kysy
839047	heijastinpaneeli	OIKEA TAKA	Kysy
839112	ilmanpuhdistin	1.4	Kysy
838862	jarrusatula etu oikea	1.4	Kysy
838863	jarrusatula etu vasen	1.4	Kysy
838977	kaasupoljin	2S61-9F836-AA	Kysy
838950	katalysaattori	1.4 - pakosarjassa kiinni - zetec se 1.4 kone...	Kysy
838993	katkaisija ajovalon korkeussäätö	ok	Kysy
838994	katkaisija himmennin	ok	Kysy
838745	katkaisija lasinnoistin	vas etuovessa 05074530 - kaikki ovet sähköllä...	Kysy
838761	katkaisija lasinnoistin	yksittäiskatkaisija - ok - kts kuva	Kysy
838746	katkaisija peili	toiminnot ok - B25D66600	Kysy
838841	keskuslukitus moottori takakansi	lukkolaitteessa kiinni	Kysy
839114	käsijarrun kahva		Kysy
838968	käynnistinmoottori	1.4 5-v - testattu - Nissen vaihto-osa	Kysy
838707	lasinnoistimen moottori	OIKEA ETU	Kysy
838747	lasinnoistimen moottori	VASEN ETU - ok	Kysy
838729	lasinnoistimen moottori	VASEN TAKA - ok	Kysy
838748	lasinnoistin	VASEN ETU - moottori pois	Kysy
838708	lasinnoistin	OIKEA ETU - moottori pois - moottorin pikaluk...	Kysy
838730	lasinnoistin	VASEN TAKA - moottori pois	Kysy
838716	lasinnoistin	OIKEA TAKA - moottori pois	Kysy
838872	laturi	1.4 2S6T-10300-DB - ns normaalikuntoinen osa ...	Kysy

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosaa	Lisätieto	Hinta
838842	lukko/takakannen lukko	lukkolaite + keskuslukonmoott. ok	Kysy
838709	lukkolaite	OIKEA ETU - keskuslukko ok - 3M71-A219A64-BD	Kysy
838731	lukkolaite	VASEN TAKA - toiminnot ok - 6 piikkiä pistoke...	Kysy
838714	lukkolaite	OIKEA TAKA - toiminnot ok 3M71-A264A26-BD	Kysy
838759	lukkopesä/oven lukko	ei avainta	Kysy
838982	lämmityslaite puhallin	+ vastus - osat ok	Kysy
838987	lämpösäätimet	kts kuva - autossa ilmastointi - ok	Kysy
838966	mittaristo täydellinen	1.4 3M7110849MC - kts kuvat	Kysy
838847	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	01242500 - ok	Kysy
838848	monitoimikatkaisin vilkku/valo	0114251C - ok	Kysy
838949	moottori bensini	1.4 NC2J/249 - zetec se - kts kuvat - huoltok...	500.00
838939	moottorin alapalkki	+ tukivarret - ei kolaroitu - Auto Fordin tek...	Kysy
838967	ohjaustehostin pumppu	1.4 - kts kuva	Kysy
838837	olka-akseli + napa oikea	1.4 + abs anturi - ei kolaroitu - laakeri heikko	Kysy
838940	olka-akseli + napa vasen	1.4 + abs anturi - ei kolaroiotu - vas akseli...	Kysy
838779	oven rajoitin	ETU	Kysy
838704	oven sisäkahva oikea	oikea etu	Kysy
838732	oven sisäkahva vasen		Kysy
838710	oven ulkokahva oikea	oikea etu - vaaleansininen 27P	Kysy
838715	oven ulkokahva oikea	oikea taka - vaaleansininen 27P	Kysy
838758	oven ulkokahva vasen	vasen etu - vaaleansininen	Kysy
838733	oven ulkokahva vasen	vasen taka - vaaleansininen 27P	Kysy
838694	ovilasi etu oikea		Kysy
838783	ovilasi etu vasen	naarmua	Kysy
838720	ovilasi taka oikea	AVATTAVA	Kysy
838722	ovilasi taka oikea	KOLMIOLASI	Kysy
838721	ovilasi taka vasen	AVATTAVA	Kysy
838723	ovilasi taka vasen	KOLMIOLASI	Kysy
838951	pakosarja	+ kat + 2 kpl lambda - hyväk osakokonaisuus -...	Kysy
838778	puskurin kiinnike rauta etu	alkavaa pintaruostetta muuten ok	Kysy
838843	rekisterikilven valo	2 kpl	Kysy
838984	rele valo	PÄIVÄVALORELE DD10677RY -ok	Kysy
838985	rele vilkku	GJ6A66830 - testattu	Kysy
838992	sisätaustapeili		Kysy
838995	sisävalot	kts kuva	Kysy
838693	sivupeili sähkö oikea	3M7117E714AC - toiminnot ok - vaaleansininen ...	Kysy
838756	sivupeili sähkö vasen	3M7117E715AC - toiminnot ok - 27P vaaleansini...	Kysy
838695	sumuvalot/huomiovalot	VASEN - ns normaalikuntoinen osa - pientä kul...	Kysy
838696	säleikkö / ristikko	ns normaalikuntoinen osa	Kysy
839050	taka-akselisto	rumpujarrut - ei kolaroitu - pientä pintaruos...	Kysy
838846	takalasin pyyhkimen moottori	testattu - kts kuvat	Kysy
838845	takaluukun kahva ulkopuoli	AUKAISUKAHVA	Kysy
838844	takaluukun kahva ulkopuoli	sininen 27P	Kysy
839042	takavallo oikea (luukkuun tuleva)	pinnapultti pois muuten ok	Kysy
838999	tavaratilan peite	hieman liikainen - muuten ok	Kysy
839037	turvavyö etu oikea	kts kuvat	Kysy
839008	turvavyö etu vasen	kts kuvat	Kysy
839000	turvavyö taka keski	VAS selkänojassa kiinni - kts kuva	Kysy

Jatkuu sivulla 3



Mazda 2

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 24.09.2017

Varastonro	Varaosaa	Lisätieto	Hinta
839043	turvavyö taka oikea	kts kuva	Kysy
839040	turvavyön lukko	OIKEA TAKA 2 lukko-osaa	Kysy
838800	tuulilasin pesimen säiliö	kts kuva	Kysy
838780	tuulilasin pyyhkimen moottori	toiminnot ok + vivusto - kts kuvat	Kysy
838782	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA	Kysy
838781	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy
838937	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	1.4 2N1R7002CB - Ford vaihteisto - kts kuvat	Kysy
838938	vetoakseli etu oikea	1.4 5-v - täydellinen asiallinen osa - Fordin...	Kysy