

**Ford Focus C-Max 03-06 vm.2003**

Tunnustenro: 1.8

Merkki ja malli: Ford Focus C-Max 03-06

Vuosimalli: 2003

Moottori: 1.8 88 kw

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 150000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19344](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19344)

Lisätieto:

takaosavaurio huoltokirja



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
842314	abs hydraulipumppu	1.8 pumpussa 3M51-2M110-AD ja yks 10.0970-0105.3	Kysy
842019	air-bag anturi / sensori	ETUKEHIKOSSA -OK- 3M5T-14B006-AB	Kysy
842308	air-bag etu anturi / sensori oikea	sivusensori 3M5T-14B342-AB	Kysy
842309	air-bag etu anturi / sensori vasen	sivusensori 3M5T-14B342-AB	Kysy
842301	air-bag keskusyksikkö	3M5T-14B056 BF - autossa kaikki ok	Kysy
842121	air-bag kosketinosa	testattu - kts kuvat	Kysy
842122	air-bag kuljettajan turvatyyny	3M51-R042B85-AG - kts kuvat	Kysy
842302	air-bag vyökiristin oikea	3M51-R61208-AD	Kysy
842303	air-bag vyökiristin vasen	3M51-R61209-AD	Kysy
841971	ajovalon pesimen sylinteri oikea	+ vaaleansininen peitelevy - testattu	Kysy
841972	ajovalon pesimen sylinteri vasen	+ vaaleansininen peitelevy - testattu	Kysy
841957	ajovalon säätömoottori	007878 - testattu - kts kuva	Kysy
842226	aurinkolippa/häik.suoja	VASEN	Kysy
842274	CD-soitin	6000CD + koodi !! - kaikki toiminnot ok - kts...	Kysy
842310	etuistuin oikea	+ sivutyyny - kts kuvat	Kysy
842847	etupelti ala	jäähdyttäjän alla oleva pelti	Kysy
842291	hansikaskotelo kansi		Kysy
842312	hattuhylly	taittuva malli - kts kuvat	Kysy
842084	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	3M5H-19710 AB - järjestelmässä täysi paine	Kysy
842082	ilmastointi letku/putki	1.8 bensa - kaikki letkut	Kysy
842322	jarrusatula taka oikea	toiminnot ok	Kysy
842323	jarrusatula taka vasen	toiminnot ok	Kysy
842133	joutokäynnin vakaaja	1.8 bensa 4M5G-DB LF15 - testattu hyväk osa	Kysy
842087	jäähdytin manuaalinen	1.8 bensa - nest sis - ns normaalikuntonainen o...	Kysy
842085	jäähdyttimen tuuletin sähkö	1.8 bensa - kts kuvat	Kysy
842273	kaasupoljin	1.8 bensa 3M51-9F836-AE	Kysy
842128	katkaisija lasinnostin	VAS ETUOVESSA - kts kuvat - toiminnot ok - va...	Kysy
842288	katkaisija valo	toiminnot ok 3M5T13A024AA	Kysy
842013	konepellin lukkopelti/palkki	ETUKEHIKKO - kts kuva	Kysy
841978	konepelti	vaaleansininen - hyvin lievä ns parkkislommo ...	Kysy
842131	käynnistinmoottori	1.8 bensa 5-v - testattu	Kysy
842320	lasinnostimen moottori	VASEN ETU + koneisto - test	Kysy
842321	lasinnostimen moottori	OIKEA ETU - test + koneisto	Kysy
842132	laturi	1.8 bensa - testattu uusittu osa - kts kuvat	Kysy
841980	lokasuoja etu vasen	vaaleansininen - alahelmassa pientä maalivika...	Kysy

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
841981	lokasuoja etu oikea	vaaleansininen -alahelmassa pientä maalivikaa...	Kysy
841982	lokasuoja sisä	OIKEA ETU	Kysy
841983	lokasuoja sisä	VASEN ETU	Kysy
841886	lukkolaite	VASEN ETU - toiminnot ok - 6 piikkiä pistokeo...	Kysy
842285	lukkolaite	VASEN TAKA - toiminnot ok	Kysy
841889	lukkolaite	OIKEA ETU - toiminnot ok - 6 piikkiä pistokeo...	Kysy
842298	lukkolaite	OIKEA TAKA - toiminnot ok	Kysy
842271	lämpösäätimet	toiminnot ok 3M5T-19980-AC	Kysy
842272	mittaristo täydellinen	kaikki toiminnot ok 3M5T-10849-EG	Kysy
842119	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	3M5T-17A553-AC - toiminnot ok	Kysy
842120	monitoimikatkaisin vilkku/valo	3M5T-13335-BC - toiminnot ok	Kysy
842086	moottorin alapalkki	alkavaa ruostetta - vielä asiallinen osa	Kysy
842346	moottorin kiinnike	jakopääntuki 1.8 bensa	Kysy
842307	muut sisustan osat	silmälasiakotelot	Kysy
842338	ohjaus/virtalukko	+ 2 avain - kts kuva	Kysy
842341	ohjausboksi ruisku	1.8 bensa 5-v - testattu 3M51112A650GC - VAI...	Kysy
842228	ohjaustehostin pumppu sähkö	testattu - kts kuvat	Kysy
842229	ohjausvaihte tehostin	ei vuotoja - ei kolaroitu - kts kuvat	Kysy
841960	oikea etuovi	vaaleansininen - alasaumassa alkavaa turvotusta	Kysy
842011	olka-akseli + napa oikea	1.8 bensa - hyväk laakeri	Kysy
842012	olka-akseli + napa vasen	1.8 bensa - hyväk laakeri	Kysy
842021	oven rajoitin	ETU	Kysy
841944	oven sisäkahva oikea	OIKEA ETU aukaisukahva	Kysy
841945	oven sisäkahva vasen	VASEN ETU aukaisukahva	Kysy
841887	oven ulkokahva oikea	sinihopea -kts kuva	Kysy
842299	oven ulkokahva oikea	vaaleansininen OIKEA TAKA	Kysy
842286	oven ulkokahva vasen	VASEN TAKA - vaaleansininen	Kysy
841888	oven ulkokahva vasen	sinihopea - kts kuva	Kysy
841884	ovilasi etu oikea		Kysy
841885	ovilasi etu vasen		Kysy
842294	ovilasi taka oikea		Kysy
842295	ovilasi taka vasen		Kysy
842124	paisuntasäiliö	1.8 bensa	Kysy
841973	puskuri etu	vaaleansininen - hyväk käytetty osa	Kysy
842247	puskurin kiinnike rauta etu	kts kuva - pientä ruostetta saumoissa	Kysy
842230	radioantenni	kts kuva	Kysy
842227	sisävalot	ETU	Kysy
841984	sivulasi oikea/kori	ETU KOLMIOLASI	Kysy
841985	sivulasi vasen/kori	ETU KOLMIOLASI	Kysy
841890	sivupeili sähkö oikea	sinihopea - toiminnot ok - pientä käytönnäarm...	Kysy
841891	sivupeili sähkö vasen	sinihopea - toiminnot ok - pientä käytönnäarm...	Kysy
842339	sulakerasia	sisällä 3M5T-14A073-DE	Kysy
841974	sumuvalot/huomiovalot	OIKEA 3M51-15K201-AA	Kysy
841975	sumuvalot/huomiovalot	VASEN 3M51-15K202-AA	Kysy
842140	sytytyspuola	1.8 88 kw 4 kpl - testattu	Kysy
841943	säleikkö / ristikko	kts kuva	Kysy
842297	takalasin pyyhkimen moottori	0390201582 -testattu	Kysy
842306	takalasin pyyhkimen varsi		Kysy

Jatkuu sivulla 3

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
842300	takavallo vasen	kts kuva	Kysy
842304	turvavyö etu oikea		Kysy
842305	turvavyö etu vasen	pientä kulumaa - vielä leimakelpoinen osa	Kysy
842020	tuulilasin pesimen säiliö	+ pumput - kts kuva	Kysy
841958	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	asiallinen osa -	Kysy
841959	tuulilasin pyyhkimen moottori	0390241724 - toiminnot ok	Kysy
841940	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA - nivel varsi	Kysy
841942	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy
842232	vaihdekepin suojus	+ nuppi -kts kuva	Kysy
842134	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	1.8 bensa - 1S7R-7F096 - vaihteet toimii hien...	Kysy
841961	vasen etuovi	vaaleansininen - alasauma suht hyväk	Kysy
842017	vetoakseli etu oikea	1.8 bensa 5-v 3M51-3B436-KE - täydellinen hyv...	Kysy
842018	vetoakseli etu vasen	1.8 bensa 5-v 3M51-3B437-KE - hyväk osa	Kysy
842130	vetoakseli muut	tukilaakeriin kannake oik puoli - kts kuva	Kysy