

Toyota Avensis 07-08 vm.2007

Tunnustenro: 19447

Merkki ja malli: Toyota Avensis 07-08

Vuosimalli: 2007

Moottori: 1.6 81 kw 3ZZ-FE

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 187000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19447

Lisätieto:

vasen sivuvaurio huoltokirja sisusta FC 16
harmaa Terra varustus

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
843344	abs hydraulipumppu	1.6 89541-05130 - OK	Kysy
843190	air-bag etu anturi / sensori oikea	OIKEA SIVU TAKIMMAINEN 89833-05020	Kysy
843322	air-bag etu anturi / sensori oikea	OIKEA ETU 89173-05040	Kysy
843189	air-bag etu anturi / sensori oikea	OIKEA SIVU ETUMMAINEN 89831-02020	Kysy
843323	air-bag etu anturi / sensori vasen	VASEN ETU 89174-05020	Kysy
842925	air-bag kosketinosa	98K0422 - kts kuvat	Kysy
842926	air-bag kuljettajan turvatyyny	45130-05112 A -kts kuvat	Kysy
843224	air-bag matkustajan turvatyyny	kts kuva	Kysy
843225	air-bag polvityyny	kts kuva	Kysy
842805	ajovallo oikea	+ säätömoottori OK - Koito merkinen - pieni ...	Kysy
842782	ajovallo vasen	+ säätömoottori ok - 2 yläkiinnikettä irti -...	Kysy
842807	ajovalon pesimen pumppu	kts kuva - ok	Kysy
843228	anturi kiihtyvyyss	0265005297 / 89183-02020 - ok	Kysy
843348	aurinkolippa/häik.suoja	OIKEA	Kysy
843347	aurinkolippa/häik.suoja	VASEN	Kysy
842955	CD-soitin	86120-05110 - kaikki toiminnot ok	Kysy
843184	etuistuin oikea	sisusta FC 16 harmaa - verhouss hieman likaine...	Kysy
842783	ilmamäärämittari	1.6 22204-OJ010 - testattu	Kysy
842936	ilmastoinnin kompressori	1.6 - testattu autossa 447220-9918	Kysy
843241	jarrukilpi taka	VASEN TAKA - alkava ruostetta - vielä käypä o...	Kysy
843252	jarrukilpi taka	OIKEA TAKA - alkavaa ruostetta - napa mukana ...	Kysy
843331	jarrusatula taka oikea	synteriossa - ei uusi mutta toimiva osa	Kysy
843332	jarrusatula taka vasen	ei uusi mutta toimiva osa	Kysy
843330	jarrusatulan pidin	OIKEA TAKA - toinen luisti väljä-	Kysy
843333	jarrusatulan pidin	VASEN TAKA - toinen luisti väljä	Kysy
842918	jarrusatulan pidin	VASEN ETU ´synteri 1:llä männällä - pintaru...	Kysy
842919	jarrusatulan pidin	OIKEA ETU - pintaruostetta mutta toimii - syl...	Kysy
843380	jousi etu	1.6 bensa - hiukan ruostetta	Kysy
842939	joutokäynnin vakaaja	kaasuläppäkotelo - 1.6 22030-0D021 - testattu...	Kysy
842856	jäähdytin manuaalinen	1.6 ´nesteet sis´	Kysy
842857	jäähdyttimen tuuletin sähkö	1.6 - kts kuva	Kysy
842974	kaasupoljin	1.6 5-v test	Kysy
842858	katalysaattori	1.6 ´pitkä putki auton alla´ + lambda - testat...	Kysy
842962	katkaisija ajovalon korkeussäätö	testattu	Kysy
842963	katkaisija ajovalopyyhin	testattu	Kysy

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
842951	katkaisija hätävilkku	ok	Kysy
842967	katkaisija istuimen lämmitin	I & R samassa -kts kuva	Kysy
842767	katkaisija lasinnostin	VAS etuovessa - etuovet sähköllä - takaovet v...	Kysy
842952	katkaisija luistonesto		Kysy
842964	katkaisija peili	toiminnot ok	Kysy
843359	katkaisija polttoainesäiliön luukku	ok	Kysy
842953	katkaisija takalasin lämmitys	kts kuva	Kysy
843216	keskusl. m.pa.säil.kansi	77030-05011 - farmari malli - test - kts kuvat	Kysy
843327	keskuslukitus moottori takakansi	FARMARI - testattu + lukkolaite	Kysy
843361	kojelauta	yläosa	Kysy
842789	konepelti	metalli ruskea 4S0 - hyväk osa	Kysy
843370	korin etuosa ilman rintapanssaria	kts kuva - autossa vasen sivuvaurio	Kysy
843371	korin takaosa	vasen sivu vikaa - kts kuva	Kysy
843227	käsijarrun kahva		Kysy
842937	käynnistinmoottori	1.6 5-v 28100-0D090 - testattu ns normaalikun...	Kysy
842765	lasinostimen moottori	VASEN ETU - kts kuvat - OK	Kysy
842938	laturi	1.6 - testattu ns normaalikuntoinen osa	Kysy
842809	lokasuoja etu oikea	ruskea 4S0 - sisäpuolella pieni ruostekohta p...	Kysy
842846	lokasuoja sisä	OIKEA ETU	Kysy
843329	lukko/takakannen lukko	FARMARI - lukkolaite + keskuslukonmoottori - OK	Kysy
843180	lukkolaite	VASEN TAKA	Kysy
843215	lämmitys säätömoottori	2 kpl - kts kuva	Kysy
842966	lämmityskanava sisätilan suulake	keskisuulakkeet + kotelo - asiallinen osakoko...	Kysy
842959	lämmityslaitte puhallin	testattu ns normaalikuntoinen osa 0130101601	Kysy
842968	lämmityslaitteen puhaltimen vastus	toiminnot ok - kts kuva	Kysy
842954	lämpösäätimet	toiminnot ok 55900-05230	Kysy
842922	mittaristo täydellinen	1.6 - toiminnot ok 83800-05A50-C	Kysy
842920	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	FARMARI toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
842921	monitoimikatkaisin vilkku/valo	toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
842948	moottori bensini	1.6 81 kw 3ZZ-FE - koekäytetty hieno kone - ö...	800.00
842842	moottorin alapalkki	ei kolaroitu - PINTARUOSTETTA	Kysy
842843	moottorin alapalkki	PITKITTÄINEN	Kysy
842950	mukiteline	kts kuva	Kysy
843356	muut etupään osat	ylämuovit oik ja vas lukkopellin päällä	Kysy
843357	muut etupään osat	pystymuovit oik ja vas eteen maskin takana	Kysy
843182	nosturi/tunkki		Kysy
843223	ohjausboksi ruisku	1.6 81 kw 3ZZ-FE - 5-vaiht - testattu 89661-...	Kysy
842972	ohjaustehostin pumppu sähkö	45200-05472 - testattu ja ok kts kuvat	Kysy
842923	ohjausvaihe	tarkistettu ja ok - Ei kolaroitu -kts kuva	Kysy
842971	ohjausyksikkö ohjaustehostin	testattu 89650-05050	Kysy
843358	ohjausyksikkö pysäköinti	PZ464-T0420-01	Kysy
842855	oikea etuovi	ruskea 4S0 - pari hyvin lievää ns parkkislomm...	Kysy
843181	oikea takaovi	FARMARI - ruskea 4S0 - mekaaninen nostin - hy...	Kysy
842816	olka-akseli + napa oikea	1.6 + abs anturi - laakeri ok - kilvessä alka...	Kysy
842817	olka-akseli + napa vasen	1.6 - abs anturi pois ja kilvessä alkavaa ruo...	Kysy
842766	ovenkahva sisä vasen	VASEN ETU aukaisukahva	Kysy
842821	ovilasi etu oikea	OIKEA ETU	Kysy
843243	ovilasi taka vasen	Farmari - AVATTAVA - tummennuskalvossa naarmua	Kysy

Jatkuu sivulla 3

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
843244	ovilasi taka vasen	Farmari - KOLMIOLASI - tummennuskalvo	Kysy
842927	pakosarja	1.6 + kat osa - testattu hyväk osa - kts kuva...	Kysy
843346	polttoaine aktiivihiihisäiliö	1.6 bensa	Kysy
843485	polttoaineruiskupumppu bensa	1.6 farmari - ok - 0580313085	Kysy
842806	puskurin kiinnike rauta etu	palkki - ruskea - hitsisaumoissa ruostetta mu...	Kysy
843253	pyörälaakerinpesä oikea taka	+ jarrukilpi (alkavaa ruostetta - käypä osa ...	Kysy
843242	pyörälaakerinpesä vasen taka	+ jarrukilpi (alkavaa ruostetta -käypä osa)	Kysy
842975	rattiakselinivel	ei kolaroitu	Kysy
843222	rele istuinlämmitin	kuskin istuimen alla - 87501-0W0100	Kysy
843360	rele muu	ajovalonpesinrele - ok	Kysy
842958	sisätaustapeili	kts kuva	Kysy
842957	sisävalot	ETU 81263-05230	Kysy
842906	sivupeili sähkö vasen	tausta pois - alaosasta palaa pois - toiminno...	Kysy
842949	sytytyspuola	1.6 VVTi 4 kpl 90080-19019 4 kpl testattu ja ok	Kysy
843345	takalasi	FARMARI - tummennettu - kolariluukussa kiinni	Kysy
843324	takalasin pyyhkimen moottori	FARMARI - testattu 85130-05100	Kysy
843328	takaluukun kaasujousi	FARMARI 2kpl	Kysy
843231	tukivarsi taka oikea	takimmainen poikittainen jossa nivel - nivel ...	Kysy
843232	tukivarsi taka vasen	takimmainen poikittainen jossa nivel - nivel ...	Kysy
843221	turvavyö etu oikea	hihnassa 73210-05051 ja rullassa 50109901BX	Kysy
843362	turvavyö taka keski	FARMARI oik selkänojassa kiinni jossa verhoil...	Kysy
843191	turvavyön lukko	VASEN ETU - sis tunnistimen ! kts kuva	Kysy
843188	turvavyön lukko	VASEN TAKA 2 lukko-osaa farmari malli	Kysy
843187	turvavyön lukko	OIKEA TAKA 1 lukko-osa - farmari malli	Kysy
842808	tuulilasin pesimen pumppu	2 pumppua - kts kuva - ok	Kysy
842810	tuulilasin pesimen säiliö	Farmari - ilman pumppuja	Kysy
842784	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	hyväk osa	Kysy
842785	tuulilasin pyyhkimen moottori	85110-05060 - toiminnot ok	Kysy
842786	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN maalipinnassa hieman kulumaa	Kysy
842787	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA maalipinnassa hieman kulumaa	Kysy
842829	vetoakseli etu oikea	1.6 5-v - akselin pinta ruostetta muuten asia...	Kysy