

Toyota Avensis vm.2004

Tunnustenro: 19476

Merkki ja malli: Toyota Avensis

Vuosimalli: 2004

Moottori: 1.8 95 kw 1ZZU542902

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 174000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19476

Lisätieto:

huoltokirja sisusta FG 16 harmaa Linea Sol
varustus

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
854836	abs hydraulipumppu	1.8 89541-05073 / 0265225319 / 44540-05033 - OK	Kysy
853860	ajovalvo oikea	+ säätömoottori ok - hyväk osa -kts kuvat	Kysy
854570	anturi kaasupoljin	1.8 5-v - ok - kts kuva	Kysy
854545	aurinkolippa/häik.suoja	VASEN -kiinnitysruuvien päältä peitelevy pois	Kysy
854366	aurinkolippa/häik.suoja	OIKEA - kiinnitysruuvien päältä peitelevy pois	Kysy
854152	CD-soitin	86120-05080 - kaikki toiminnot ok - kts kuva	Kysy
854274	hansikaskotelo	kts kuva	Kysy
854554	hattuhylly	LB malli !	Kysy
853767	ilmamäärämittari	1.8 95 kw 22204-OJ010 -testattu	Kysy
854188	ilmastoinnin kompressori	1.8 bensa 447220-9245	Kysy
854055	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	1.8 88450-051 - järjestelmässä täysi paine - ...	Kysy
854968	ilmastointi letku/putki	1.8 3 kpl letkuja - järjestelmässä täysi paine	Kysy
853876	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU 1.8 - ei uudehko mutta ns normaalik...	Kysy
854641	jarrusatula taka oikea	syylinteriosa - ok	Kysy
854642	jarrusatula taka vasen	syylinteriosa - ok	Kysy
854186	jarrusatulan pidin	OIKEA ETU 1.8 bensiini	Kysy
854631	jarrusatulan pidin	OIKEA TAKA	Kysy
854634	jarrusatulan pidin	VASEN TAKA	Kysy
854215	joutokäynnin vakaaja	1.8 95 kw 22030-0D010 - testattu -kts kuva	Kysy
854056	jäähdytin manuaalinen	1.8 5-v - nest sis - kts kuva	Kysy
854057	jäähdyttimen tuuletin sähkö	1.8 16363-0H030 + teline jossa säiliö mukana-...	Kysy
854268	katkaisija ajovalon korkeussäätö	testattu	Kysy
854269	katkaisija ajovalopyyhin	testattu	Kysy
854131	katkaisija hätävilkku	testattu	Kysy
854547	katkaisija istuimen lämmitin	kts kuva - testattu	Kysy
853660	katkaisija lasinnostin	VAS ETUOVESSA 84802-05210 - myös takaovet säh...	Kysy
854270	katkaisija luistonesto		Kysy
854271	katkaisija peili	parkkitoiminnolla -ok	Kysy
854132	katkaisija takalasin lämmitys	+ airbäg valo - ok	Kysy
854272	katkaisin lasinlämmitin	tuulilasinlämmitinkatk	Kysy
854195	käynnistinmoottori	1.8 bensa 5-v 28100-0D090 - testattu normaali...	Kysy
853658	lasinnostin	VASEN ETU + moottori -yksikössä 999060-102 -t...	Kysy
854196	laturi	1.8 bensa 0124325079 - lataus tarkistettu - n...	Kysy
854342	lämmityslaitteen puhaltimen vastus	499300-2121 - toiminnot ok - kts kuva	Kysy
854153	lämpösäätimet	55900-05140 / 55902-05050-G - kaikki toiminn...	Kysy

Jatkuu sivulla 2



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
854150	mittaristo täydellinen	1.8 - 83800-05531 - kaikki toiminnot ok	Kysy
854136	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	LB malli - sol varustelu - ok	Kysy
854137	monitoimikatkaisin vilkku/valo	sol varustelu - ok	Kysy
854128	monitoiminäyttö	86110-05020 - kaikki toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
854556	moottorin alapalkki	'PITKITTÄINEN'	Kysy
854129	mukiteline	kts kuva	Kysy
853865	muut etupään osat	oikea lokasuojan kiinnike puskuriiin	Kysy
854967	muut etupään osat	pystymuovit oik ja vas edessä -kts kuva	Kysy
853861	muut etupään osat	sumuvalon kehys oikea -kts kuva	Kysy
854629	ohjausboksi ruisku	1.8 95 kw 5-v 89661-05860 + 1 musta + 1 harma...	Kysy
854553	ohjaustehostin sähkö	testattu - kts kuvat	Kysy
854640	ohjausyksikkö ohjaustehostin	89650-05030 - testattu	Kysy
853886	oikea etuovi	6T1 vihreä - peili ja lasi pois	Kysy
854574	oikea takaovi	LB malli ! vihreä 6T1 - maalipinta ns normaal...	Kysy
853875	olka-akseli + napa oikea	1.8 - laakeri käypä	Kysy
853659	oven sisäkahva vasen	VASEN ETU aukaisukahva	Kysy
853661	oven ulkokahva vasen	VASEN ETU vihreä 6T1 - ei avainta	Kysy
853614	ovilasi etu oikea		Kysy
853651	ovilasi etu vasen		Kysy
855386	polttoaineruiskupumppu bensa	1.8 testattu - kts kuva	Kysy
853862	puskuri etu päällyste	oikea etu vihreä 6T1 maalattu lista	Kysy
854189	rattiakselinivel	hyväk	Kysy
854364	rele jäähdytintuuletin	relelaatikko flektikotelossa kiinni - kts kuva	Kysy
854365	rele muu	ajovalonpesinrele - testattu 85942-02020	Kysy
854218	ruisku lambdasondi	ETU 1.8 95 kw	Kysy
854546	sisätaustapeili	peilii tulee johdot -kts kuva	Kysy
854838	sisävalot	TAKANA - kts kuva	Kysy
853613	sivupeili sähkö oikea	vihreä 6T1 - kaikki toiminnot (myös parkkito...	Kysy
853650	sivupeili sähkö vasen	vihreä 6T1 - kaikki toiminnot (myös parkkito...	Kysy
853863	sumuvalot/huomiovalot	OIKEA 81210-05060 - lasinpinta kulumaa muuten ok	Kysy
854217	sytytyspuola	1.8 95 kw 4 kpl - testattu - kts kuva	Kysy
853864	säleikkö / ristikko	Sol - vihreä 6T1 - ei uusi mutta hyvä käytett...	Kysy
854986	takaluukku	LB malli - 6T1 vihreä	Kysy
854572	takavallo oikea	LB malli ! kts kuva	Kysy
854573	takavallo vasen	LB malli !	Kysy
854985	turvavyö taka keski	LB malli ! oik selkänojassa kiinni	Kysy
854581	turvavyö taka oikea	LB malli - 73360-05100	Kysy
854582	turvavyö taka vasen	LB malli - 73370-05080	Kysy
854583	turvavyön lukko	OIKEA TAKA LB malli - 1 lukko-osa	Kysy
854584	turvavyön lukko	VASEN TAKA LB malli - 2 lukko-osaa	Kysy
853874	tuulilasin pesimen säiliö	LB malli 3:lla moottorilla - kts kuvat	Kysy
853866	tuulilasin pyyhkimen moottori	85110-05060 - toiminnot ok + vivusto	Kysy
853763	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA	Kysy
853765	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy
854135	vaihdekepin suojus	pientä kulumaa nupin alla - kts kuvat	Kysy
854273	vasen takaovi	LB malli - vihreä 6T1 - pientä maalivikaa	Kysy
854060	vetoakseli etu oikea	1.8 95 kw 5-v - akselin pinta hilseilee muut...	Kysy