

Toyota Avensis vm.2004

Tunnustenro: 19476

Merkki ja malli: Toyota Avensis

Vuosimalli: 2004

Moottori: 1.8 95 kw 1ZZU542902

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 174000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19476

Lisätieto:

huoltokirja sisusta FG 16 harmaa Linea Sol
varustus

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|------------------------------------|--|-------|
| 854836 | abs hydraulipumppu | 1.8 89541-05073 / 0265225319 / 44540-05033 - OK | Kysy |
| 853860 | ajovalo oikea | + säätömoottori ok - hyväk osa -kts kuvat | Kysy |
| 854570 | anturi kaasupoljin | 1.8 5-v - ok - kts kuva | Kysy |
| 854545 | aurinkolippa/häik.suoja | VASEN -kiinnitysruuvien päältä peitelevy pois | Kysy |
| 854366 | aurinkolippa/häik.suoja | OIKEA - kiinnitysruuvien päältä peitelevy pois | Kysy |
| 854152 | CD-soitin | 86120-05080 - kaikki toiminnot ok - kts kuva | Kysy |
| 854274 | hansikaskotelo | kts kuva | Kysy |
| 854554 | hattuhylly | LB malli ! | Kysy |
| 853767 | ilmamäärämittari | 1.8 95 kw 22204-OJ010 -testattu | Kysy |
| 854055 | ilmastointi lauhdutin / jäähdytin | 1.8 88450-051 - järjestelmässä täysi paine - ... | Kysy |
| 854968 | ilmastointi letku/putki | 1.8 3 kpl letkuja - järjestelmässä täysi paine | Kysy |
| 853876 | iskunvaimennin etu | OIKEA ETU 1.8 - ei uudehko mutta ns normaalik... | Kysy |
| 854641 | jarrusatula taka oikea | syylinteriosa - ok | Kysy |
| 854642 | jarrusatula taka vasen | syylinteriosa - ok | Kysy |
| 854186 | jarrusatulan pidin | OIKEA ETU 1.8 bensiini | Kysy |
| 854631 | jarrusatulan pidin | OIKEA TAKA | Kysy |
| 854634 | jarrusatulan pidin | VASEN TAKA | Kysy |
| 854215 | joutokäynnin vakaaja | 1.8 95 kw 22030-0D010 - testattu -kts kuva | Kysy |
| 854056 | jäähdytin manuaalinen | 1.8 5-v - nest sis - kts kuva | Kysy |
| 854057 | jäähdyttimen tuuletin sähkö | 1.8 16363-0H030 + teline jossa säiliö mukana-... | Kysy |
| 854268 | katkaisija ajovalon korkeussäätö | testattu | Kysy |
| 854269 | katkaisija ajovalopyyhin | testattu | Kysy |
| 854131 | katkaisija hätävilkku | testattu | Kysy |
| 854547 | katkaisija istuimen lämmitin | kts kuva - testattu | Kysy |
| 853660 | katkaisija lasinnostin | VAS ETUOVESSA 84802-05210 - myös takaovet säh... | Kysy |
| 854270 | katkaisija luistonesto | | Kysy |
| 854271 | katkaisija peili | parkkitoiminnolla -ok | Kysy |
| 854132 | katkaisija takalasin lämmitys | + airbäg valo - ok | Kysy |
| 854272 | katkaisin lasinlämmitin | tuulilasinlämmitinkatk | Kysy |
| 854195 | käynnistinmoottori | 1.8 bensa 5-v 28100-0D090 - testattu normaali... | Kysy |
| 853658 | lasinnostin | VASEN ETU + moottori -yksikössä 999060-102 -t... | Kysy |
| 854196 | laturi | 1.8 bensa 0124325079 - lataus tarkistettu - n... | Kysy |
| 854342 | lämmityslaitteen puhaltimen vastus | 499300-2121 - toiminnot ok - kts kuva | Kysy |
| 854153 | lämpösäätimet | 55900-05140 / 55902-05050-G - kaikki toiminno... | Kysy |
| 854150 | mittaristo täydellinen | 1.8 - 83800-05531 - kaikki toiminnot ok | Kysy |

Jatkuu sivulla 2

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|-----------------------------------|--|-------|
| 854136 | monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet | LB malli - sol varustelu - ok | Kysy |
| 854137 | monitoimikatkaisin vilkku/valo | sol varustelu - ok | Kysy |
| 854556 | moottorin alapalkki | ´PITKITTÄINEN´ | Kysy |
| 854129 | mukiteline | kts kuva | Kysy |
| 853865 | muut etupään osat | oikea lokasuojan kiinnike puskuriin | Kysy |
| 854967 | muut etupään osat | pystymuovit oik ja vas edessä -kts kuva | Kysy |
| 853861 | muut etupään osat | sumuvalon kehys oikea -kts kuva | Kysy |
| 854629 | ohjausboksi ruisku | 1.8 95 kw 5-v 89661-05860 + 1 musta + 1 harma... | Kysy |
| 854553 | ohjaustehostin sähkö | testattu - kts kuvat | Kysy |
| 854640 | ohjausyksikkö ohjaustehostin | 89650-05030 - testattu | Kysy |
| 853886 | oikea etuovi | 6T1 vihreä - peili ja lasi pois | Kysy |
| 854574 | oikea takaovi | LB malli ! vihreä 6T1 - maalipinta ns normaal... | Kysy |
| 853875 | olka-akseli + napa oikea | 1.8 - laakeri käypä | Kysy |
| 853659 | oven sisäkahva vasen | VASEN ETU aukaisukahva | Kysy |
| 853661 | oven ulkokahva vasen | VASEN ETU vihreä 6T1 - ei avainta | Kysy |
| 853614 | ovilasi etu oikea | | Kysy |
| 853651 | ovilasi etu vasen | | Kysy |
| 855386 | polttoaineruiskupumppu bensa | 1.8 testattu - kts kuva | Kysy |
| 853862 | puskuri etu päällyste | oikea etu vihreä 6T1 maalattu lista | Kysy |
| 854189 | rattiakselinivel | hyväk | Kysy |
| 854364 | rele jäähdytintuuletin | relelaatikko flektikotelossa kiinni - kts kuva | Kysy |
| 854365 | rele muu | ajovalonpesinrele - testattu 85942-02020 | Kysy |
| 854218 | ruisku lambdasondi | ETU 1.8 95 kw | Kysy |
| 854546 | sisätaustapeili | peilii tulee johdot -kts kuva | Kysy |
| 854838 | sisävalot | TAKANA - kts kuva | Kysy |
| 853650 | sivupeili sähkö vasen | vihreä 6T1 - kaikki toiminnot (myös parkkito... | Kysy |
| 853863 | sumuvalot/huomiovalot | OIKEA 81210-05060 - lasinpinta kulumaa muuten ok | Kysy |
| 854217 | sytytyspuola | 1.8 95 kw 4 kpl - testattu - kts kuva | Kysy |
| 853864 | säleikkö / ristikko | Sol - vihreä 6T1 - ei uusi mutta hyvä käytett... | Kysy |
| 854572 | takavalot oikea | LB malli ! kts kuva | Kysy |
| 854985 | turvavyö taka keski | LB malli ! oik selkänojassa kiinni | Kysy |
| 854581 | turvavyö taka oikea | LB malli - 73360-05100 | Kysy |
| 854582 | turvavyö taka vasen | LB malli - 73370-05080 | Kysy |
| 854583 | turvavyön lukko | OIKEA TAKA LB malli - 1 lukko-osa | Kysy |
| 854584 | turvavyön lukko | VASEN TAKA LB malli - 2 lukko-osaa | Kysy |
| 853874 | tuulilasin pesimen säiliö | LB malli 3:lla moottorilla - kts kuvat | Kysy |
| 853866 | tuulilasin pyyhkimen moottori | 85110-05060 - toiminnot ok + vivusto | Kysy |
| 853763 | tuulilasin pyyhkimen varsi | OIKEA | Kysy |
| 853765 | tuulilasin pyyhkimen varsi | VASEN | Kysy |
| 854135 | vaihdekepin suojus | pientä kulumaa nupin alla - kts kuvat | Kysy |
| 854060 | vetoakseli etu oikea | 1.8 95 kw 5-v - akselin pinta hilseilee muut... | Kysy |