

**Nissan Maxima vm.2004**

Tunnustenro: 3.0

Merkki ja malli: Nissan Maxima

Vuosimalli: 2004

Moottori: 3.0 V6

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 154000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19477](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19477)

Lisätieto:

oikea etukulma - vasen sivuvaurio huoltokirja  
huippuhieno auto

| Varastonro | Varaosa                            | Lisätieto  | Hinta |
|------------|------------------------------------|--|-------|
| 845117     | abs hydraulipumppu                 | 3.0 V6 5-v - testattu ja ok                      | Kysy  |
| 845033     | abs sensori                        | OIKEA TAKA - OK                                  | Kysy  |
| 845035     | abs sensori                        | VASEN TAKA - OK                                  | Kysy  |
| 844797     | air-bag etu anturi / sensori oikea | OIKEA SIVU                                       | Kysy  |
| 844798     | air-bag etu anturi / sensori vasen | VASEN SIVU                                       | Kysy  |
| 844952     | air-bag keskusyksikkö              | 988206Y500 - autossa kaikki ok                   | Kysy  |
| 844889     | air-bag kosketinosa                | testattu 241146 - kts kuvat                      | Kysy  |
| 845130     | air-bag kuljettajan turvatyyny     | limited edition - harmahtava sisustus            | Kysy  |
| 844742     | ajovalon vasen                     | Xenon - alakiinnike vikaa - kts kuvat - muute... | Kysy  |
| 844718     | ajovalon pesimen sylinteri vasen   | peitelevy / putkenlähtö pois muuten ok           | Kysy  |
| 844770     | alatukivarsi etu oikea             | pintaruostetta muuten asiallinen osa             | Kysy  |
| 845113     | anturi sytytysajotus               | 3.0 V6 - vaihteistossa edessä - OK               | Kysy  |
| 844887     | aurinkolippa/häik.suoja            | VASEN limited edition - harmahtava sisustus      | Kysy  |
| 844953     | aurinkolippa/häik.suoja            | OIKEA limited edition                            | Kysy  |
| 845006     | etuistuin oikea                    | + sivutyyny - limited edition - harmahtava ka... | Kysy  |
| 845007     | etuistuin vasen                    | + sivutyyny - limited edition - harmahtava si... | Kysy  |
| 844635     | ilmamäärämittari                   | 3.0 testattu 22680-AD201                         | Kysy  |
| 844790     | ilmastointi lauhdutin / jäähdytin  | 3.0 - järjestelmä ok - asiallinen osa            | Kysy  |
| 845155     | ilmastointi letku/putki            | 3.0 V6 `kysytuin letku `OK - kts kuva            | Kysy  |
| 845034     | jarrukilpi taka                    | OIKEA - alkavaa ruostetta - vielä käypä osa      | Kysy  |
| 845036     | jarrukilpi taka                    | VASEN - alkavaa ruostetta - vielä käypä osa      | Kysy  |
| 844988     | jarrusatula etu oikea              |  | Kysy  |
| 844989     | jarrusatula etu vasen              |  | Kysy  |
| 845037     | jarrusatulan pidin                 | TAKA - pintaruostetta muuten ok                  | Kysy  |
| 845038     | jarrusatulan pidin                 | TAKA - pintaruostetta muuten ok                  | Kysy  |
| 844785     | jäähdytin manuaalinen              | 3.0 5-v - nest sis                               | Kysy  |
| 844738     | katalysaattori                     | 3.0 V6 testattu hyväk käytetty osa - testeris... | Kysy  |
| 844548     | katkaisija lasinnostin             | OIK ETU / TAKA / VAS TAKA                        | Kysy  |
| 844639     | katkaisija lasinnostin             | VAS ETUOVESSA - toiminnot ok                     | Kysy  |
| 845115     | käsijarrun kahva                   | harmaa sisustus                                  | Kysy  |
| 844890     | käynnistinmoottori                 | 3.0 V& 5-v 233002Y900 testattu osa               | Kysy  |
| 844543     | lasinnostimen moottori             | OIKEA ETU + koneisto - ok                        | Kysy  |
| 844578     | lasinnostimen moottori             | VASEN ETU - testattu                             | Kysy  |
| 844549     | lasinnostimen moottori             | VASEN TAKA + koneisto - ok                       | Kysy  |
| 844544     | lukkolaite                         | OIKEA ETU - toiminnot ok                         | Kysy  |

Jatkuu sivulla 2



Nissan Maxima

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

http://www.autopurkaamo.com

Tiedosto päivitetty 22.01.2018

| Varastonro | Varaosa                           | Lisätieto  | Hinta |
|------------|-----------------------------------|--|-------|
| 844577     | lukkolaite                        | VASEN ETU - toiminnot ok                         | Kysy  |
| 844579     | lukkolaite                        | VASEN TAKA - toiminnot ok                        | Kysy  |
| 845159     | lämmitys säätömoottori            | kts kuva   | Kysy  |
| 844888     | lämpösäätimet                     | limited edition - toiminnot ok 275005Y310 - t... | Kysy  |
| 844885     | mittaristo täydellinen            | toiminnot ok - ml 154 tkm 5Y261                  | Kysy  |
| 844916     | monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet | toiminnot ok                                     | Kysy  |
| 844886     | monitoimikatkaisin vilkku/valo    | toiminnot ok                                     | Kysy  |
| 845041     | ohjausboksi ruisku                | 3.0 V6 5-vaihteinen - testattu - ei vikakoodi... | Kysy  |
| 845190     | ohjausvaihte tehostin             | ajettu 154 tkm - vas raidetanko pois             | Kysy  |
| 844550     | oikea takaovi                     | hopea KYO - hyväk käytetty osa                   | Kysy  |
| 844719     | olka-akseli + napa oikea          | + abs anturi - hyväk osakokonaisuus              | Kysy  |
| 844571     | oven kumilista                    | sadelista oikea etu                              | Kysy  |
| 844572     | oven kumilista                    | sadelista vasen etu                              | Kysy  |
| 844573     | oven kumilista                    | sadelista VASEN TAKA                             | Kysy  |
| 844640     | oven rajoitin                     | ETU  | Kysy  |
| 844545     | oven ulkokahva oikea              | OIKEA ETU - hopea KYO                            | Kysy  |
| 844591     | oven ulkokahva vasen              | VASEN ETU hopea KYO - kts kuva                   | Kysy  |
| 844588     | ovilasi etu oikea                 | turvamerkintä                                    | Kysy  |
| 844590     | ovilasi taka vasen                | AVATTAVA   | Kysy  |
| 844720     | oviverhous oikea                  | OIKEA ETU limited edition - harmahtava           | Kysy  |
| 844551     | oviverhous oikea                  | OIKEA TAKA limited edition - harmahtava sisustus | Kysy  |
| 844721     | oviverhous vasen                  | VASEN ETU - limited edition - harmahtava         | Kysy  |
| 844552     | oviverhous vasen                  | VASEN TAKA limited edition - harmahtava sisutus  | Kysy  |
| 845156     | polttoainesäiliö täyttöputki      | hyväk osa  | Kysy  |
| 845042     | pyörälaakerinpesä vasen taka      |  | Kysy  |
| 845153     | rele vilkku                       | testattu   | Kysy  |
| 845129     | roiskeläppä                       | TAKA oik & vas hopea KYO                         | Kysy  |
| 845187     | sisusta takaosan verhoilu         | sivuverhous oik ja vas + takaseinä - limited ... | Kysy  |
| 845009     | sisävalot                         | kts kuva   | Kysy  |
| 844546     | sivupeili sähkö oikea             | hopea KYO - toiminnot ok                         | Kysy  |
| 844575     | sivupeili sähkö vasen             | hopea KYO - toiminnot ok                         | Kysy  |
| 844717     | sumuvalot/huomiovalot             | VASEN + hopea kehys - lasinpinta pieni kiveni... | Kysy  |
| 845078     | sytytyspuola                      | 3.0 V6 ETU & TAKA - testattu - ajettu 154 tkm    | Kysy  |
| 844911     | takalasi                          | turvamerkintä                                    | Kysy  |
| 845127     | takaluukku sedan                  | hopea KYO - hyväk osa                            | Kysy  |
| 844990     | takapuskuri                       | KYO hopea - pientä maalivikaa - hopiseen auto... | Kysy  |
| 844799     | takavalo oikea                    |  | Kysy  |
| 844800     | takavalo vasen                    |  | Kysy  |
| 845188     | tavaratilan pohja                 | limited edition                                  | Kysy  |
| 844795     | turvavyö etu oikea                | harmaa hihna - hyväk vyö                         | Kysy  |
| 844912     | turvavyö taka keski               | limited edition - harmaa hihna                   | Kysy  |
| 844913     | turvavyö taka oikea               | limited edition - harmaa hihna                   | Kysy  |
| 844914     | turvavyö taka vasen               | limited edition - harmaa hihna                   | Kysy  |
| 844787     | tuulilasin pesimen pumppu         |  | Kysy  |
| 844791     | tuulilasin pyyhkimen mekanismi    | hyväk osa  | Kysy  |
| 844792     | tuulilasin pyyhkimen moottori     | toiminnot ok                                     | Kysy  |
| 844637     | tuulilasin pyyhkimen varsi        | OIKEA - pientä kulumaa maalissa                  | Kysy  |
| 844638     | tuulilasin pyyhkimen varsi        | VASEN - pientä kulumaa maalissa                  | Kysy  |

Jatkuu sivulla 3





Nissan Maxima

**Hämeen Autopurkaamo Oy**

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 22.01.2018

| Varastonro | Varaos               | Lisätieto                                       | Hinta |
|------------|----------------------|---|-------|
| 844768     | vetoakseli etu oikea | 3.0 5-v - ajettu 154 tkm - hyväk osakokonaisuus | Kysy  |
| 844769     | vetoakseli etu vasen | 3.0 5-v - ajettu 154 tkm - hyväk osa            | Kysy  |
| 845154     | xenon polttimot      | sytytin osa - ok                                | Kysy  |