

Nissan Maxima vm.2004

Tunnustenro: 3.0

Merkki ja malli: Nissan Maxima

Vuosimalli: 2004

Moottori: 3.0 V6

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 154000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=19477

Lisätieto:

oikea etukulma - vasen sivuvaurio huoltokirja
huippuhieno auto

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 845117 | abs hydraulipumppu | 3.0 V6 5-v - testattu ja ok | Kysy |
| 845033 | abs sensori | OIKEA TAKA - OK | Kysy |
| 845035 | abs sensori | VASEN TAKA - OK | Kysy |
| 844797 | air-bag etu anturi / sensori oikea | OIKEA SIVU | Kysy |
| 844798 | air-bag etu anturi / sensori vasen | VASEN SIVU | Kysy |
| 844952 | air-bag keskusyksikkö | 988206Y500 - autossa kaikki ok | Kysy |
| 844889 | air-bag kosketinosa | testattu 241146 - kts kuvat | Kysy |
| 845130 | air-bag kuljettajan turvatyyny | limited edition - harmahtava sisustus | Kysy |
| 844742 | ajovalon vasen | Xenon - alakiinnike vikaa - kts kuvat - muute... | Kysy |
| 844718 | ajovalon pesimen sylinteri vasen | peitelevy / putkenlähtö pois muuten ok | Kysy |
| 844770 | alatukivarsi etu oikea | pintaruostetta muuten asiallinen osa | Kysy |
| 845113 | anturi sytytysajotus | 3.0 V6 - vaihteistossa edessä - OK | Kysy |
| 844887 | aurinkolippa/häik.suoja | VASEN limited edition - harmahtava sisustus | Kysy |
| 844953 | aurinkolippa/häik.suoja | OIKEA limited edition | Kysy |
| 845006 | etuistuini oikea | + sivutyyny - limited edition - harmahtava ka... | Kysy |
| 845007 | etuistuini vasen | + sivutyyny - limited edition - harmahtava si... | Kysy |
| 845003 | ilmalämpökotelo | 3.0 5-v - testattu - ajettu 154 tkm - OK - | Kysy |
| 844635 | ilmamäärämittari | 3.0 testattu 22680-AD201 | Kysy |
| 844790 | ilmastointi lauhdutin / jäähdytin | 3.0 - järjestelmä ok - asiallinen osa | Kysy |
| 845155 | ilmastointi letku/putki | 3.0 V6 `kysytuini letku`OK - kts kuva | Kysy |
| 845034 | jarrukilpi taka | OIKEA - alkavaa ruostetta - vielä käypä osa | Kysy |
| 845036 | jarrukilpi taka | VASEN - alkavaa ruostetta - vielä käypä osa | Kysy |
| 844988 | jarrusatula etu oikea | | Kysy |
| 844989 | jarrusatula etu vasen | | Kysy |
| 845037 | jarrusatulan pidin | TAKA - pintaruostetta muuten ok | Kysy |
| 845038 | jarrusatulan pidin | TAKA - pintaruostetta muuten ok | Kysy |
| 844785 | jäähdytin manuaalinen | 3.0 5-v - nest sis | Kysy |
| 844738 | katalysaattori | 3.0 V6 testattu hyväk käytetty osa - testeris... | Kysy |
| 844548 | katkaisija lasinnostin | OIK ETU / TAKA / VAS TAKA | Kysy |
| 844639 | katkaisija lasinnostin | VAS ETUOVESSA - toiminnot ok | Kysy |
| 845115 | käsijarrun kahva | harmaa sisustus | Kysy |
| 844890 | käynnistinmoottori | 3.0 V& 5-v 233002Y900 testattu osa | Kysy |
| 844543 | lasinnostimen moottori | OIKEA ETU + koneisto - ok | Kysy |
| 844578 | lasinnostimen moottori | VASEN ETU - testattu | Kysy |
| 844549 | lasinnostimen moottori | VASEN TAKA + koneisto - ok | Kysy |

Jatkuu sivulla 2

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| 844544 | lukkolaite | OIKEA ETU - toiminnot ok | Kysy |
| 844577 | lukkolaite | VASEN ETU - toiminnot ok | Kysy |
| 844579 | lukkolaite | VASEN TAKA - toiminnot ok | Kysy |
| 845159 | lämmitys säätömoottori | kts kuva | Kysy |
| 844888 | lämpösäätimet | limited edition - toiminnot ok 275005Y310 - t... | Kysy |
| 844885 | mittaristo täydellinen | toiminnot ok - ml 154 tkm 5Y261 | Kysy |
| 844916 | monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet | toiminnot ok | Kysy |
| 844886 | monitoimikatkaisin vilkku/valo | toiminnot ok | Kysy |
| 845077 | moottori bensiini | 3.0 V6 ajettu 154 tkm - huoltokirja - koekäyt... | 500.00 |
| 845041 | ohjausboksi ruisku | 3.0 V6 5-vaihteinen - testattu - ei vikakoodi... | Kysy |
| 845190 | ohjausvaihte tehostin | ajettu 154 tkm - vas raidetanko pois | Kysy |
| 844550 | oikea takaovi | hopea KY0 - hyväk käytetty osa | Kysy |
| 844719 | olka-akseli + napa oikea | + abs anturi - hyväk osakokonaisuus | Kysy |
| 844571 | oven kumilista | sadelista oikea etu | Kysy |
| 844572 | oven kumilista | sadelista vasen etu | Kysy |
| 844573 | oven kumilista | sadelista VASEN TAKA | Kysy |
| 844640 | oven rajoitin | ETU | Kysy |
| 844545 | oven ulkokahva oikea | OIKEA ETU - hopea KY0 | Kysy |
| 844591 | oven ulkokahva vasen | VASEN ETU hopea KY0 - kts kuva | Kysy |
| 844588 | ovilasi etu oikea | turvamerkintä | Kysy |
| 844590 | ovilasi taka vasen | AVATTAVA | Kysy |
| 844720 | oviverhous oikea | OIKEA ETU limited edition - harmahtava | Kysy |
| 844551 | oviverhous oikea | OIKEA TAKA limited edition - harmahtava sisustus | Kysy |
| 844721 | oviverhous vasen | VASEN ETU - limited edition - harmahtava | Kysy |
| 844552 | oviverhous vasen | VASEN TAKA limited edition - harmahtava sisustus | Kysy |
| 845156 | polttoainesäiliö täyttöputki | hyväk osa | Kysy |
| 845042 | pyörälaakerinpesä vasen taka | | Kysy |
| 845153 | rele vilkku | testattu | Kysy |
| 845129 | roiskeläppä | TAKA oik & vas hopea KY0 | Kysy |
| 845187 | sisusta takaosan verhoilu | sivuverhous oik ja vas + takaseinä - limited ... | Kysy |
| 845009 | sisävalot | kts kuva | Kysy |
| 844546 | sivupeili sähkö oikea | hopea KY0 - toiminnot ok | Kysy |
| 844575 | sivupeili sähkö vasen | hopea KY0 - toiminnot ok | Kysy |
| 844717 | sumuvalot/huomiovalot | VASEN + hopea kehys - lasinpinta pieni kiveni... | Kysy |
| 845078 | sytytyspuola | 3.0 V6 ETU & TAKA - testattu - ajettu 154 tkm | Kysy |
| 844911 | takalasi | turvamerkintä | Kysy |
| 845127 | takaluukku sedan | hopea KY0 - hyväk osa | Kysy |
| 844990 | takapuskuri | KY0 hopea - pientä maalivikaa - hopiseen auto... | Kysy |
| 844799 | takavalo oikea | | Kysy |
| 844800 | takavalo vasen | | Kysy |
| 845188 | tavaratilan pohja | limited edition | Kysy |
| 844795 | turvavyö etu oikea | harmaa hihna - hyväk vyö | Kysy |
| 844912 | turvavyö taka keski | limited edition - harmaa hihna | Kysy |
| 844913 | turvavyö taka oikea | limited edition - harmaa hihna | Kysy |
| 844914 | turvavyö taka vasen | limited edition - harmaa hihna | Kysy |
| 844787 | tuulilasin pesimen pumppu | | Kysy |
| 844791 | tuulilasin pyyhkimen mekanismi | hyväk osa | Kysy |
| 844792 | tuulilasin pyyhkimen moottori | toiminnot ok | Kysy |

Jatkuu sivulla 3



Nissan Maxima

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 24.09.2017

| Varastonro | Varaos | Lisätieto | Hinta |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 844637 | tuulilasin pyyhkimen varsi | OIKEA - pientä kulumaa maalissa | Kysy |
| 844638 | tuulilasin pyyhkimen varsi | VASEN - pientä kulumaa maalissa | Kysy |
| 844768 | vetoakseli etu oikea | 3.0 5-v - ajettu 154 tkm - hyväk osakokonaisuus | Kysy |
| 844769 | vetoakseli etu vasen | 3.0 5-v - ajettu 154 tkm - hyväk osa | Kysy |
| 845154 | xenon polttimot | sytytin osa - ok | Kysy |