

Honda Jazz vm.2007

Tunnustenro: 1.3

Merkki ja malli: Honda Jazz

Vuosimalli: 2007

Moottori: 1.3 61 kw L13A1

Vaihdelaatikko: Automaattinen

Mittarilukema: 82000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19570

Lisätieto:

etu/takaosavaurio rek 7/2004 huoltokirja CVT vaihteisto



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
847287	abs hydraulipumppu	1.3 61 kw automaatti - test -ok	Kysy
847288	abs sensori	VASEN TAKA	Kysy
847289	abs sensori	OIKEA TAKA	Kysy
847233	air-bag etu anturi / sensori oikea	takamatkustajan kynnyksessä 77970-SAA-N921-M1	Kysy
847234	air-bag etu anturi / sensori vasen	takamatkustajan kynnyksessä 77970-SAA-N921-M1	Kysy
846924	ajovallo oikea	04>07 + säätömoottori ok - pientä kulumaa las...	Kysy
846925	ajovallo vasen	+ säätömoottori 04>07 - alakiinnike korjattu ...	Kysy
847051	alatukivarsi etu vasen	ajettu 82 tkm	Kysy
847198	aurinkolippa/häik.suoja	OIKEA	Kysy
847141	aurinkolippa/häik.suoja	VASEN	Kysy
847241	etuistuin oikea	5-ov + sivutyyny - kts kuva	Kysy
847235	etuistuin vasen	5-ov + sivutyyny - kts kuva	Kysy
847179	hansikaskotelo kansi	kts kuva	Kysy
847160	ilmaläppäkotelo	1.3 61 kw täydellinen testattu osakokonaisuus...	Kysy
847306	ilmanpuhdistin	1.3	Kysy
847042	iskunvaimennin etu	VASEN ETU - hyväk osakokonaisuus	Kysy
847290	iskunvaimennin taka	2 kpl - ajettu 82 tkm	Kysy
847253	jarrukilpi taka	VASEN TAKA - hyväk osa	Kysy
847254	jarrukilpi taka	OIKEA TAKA - hyväk osa	Kysy
847176	jarrusatula etu oikea	+ pidin - ajettu 82 tkm	Kysy
847177	jarrusatula etu vasen	+ pidin - ajettu 82 tkm	Kysy
847251	jarrusatula taka oikea	syylinteriosa ajettu 82 tkm - toiminnot ok	Kysy
847269	jarrusatula taka vasen	toiminnot ok - kumi kiertynyt !	Kysy
847270	jarrusatulan pidin	VASEN TAKA - ajettu 82 tkm - hyväk osa	Kysy
847252	jarrusatulan pidin	OIKEA TAKA - ajettu 82 tkm - hyväk osa	Kysy
847320	jarrutehostin	1.3	Kysy
847272	jousi taka	2 kpl - ajettu 82 tkm	Kysy
847040	katalysaattori	1.3 61 kw - ajettu 82 tkm - test	Kysy
847162	katkaisija ajovalon korkeussäätö	test	Kysy
847163	katkaisija hätävilkku	ok	Kysy
847164	katkaisija ilmastointi		Kysy
846887	katkaisija lasinnostin	VASEN ETU 35750-SAA-G010-M1	Kysy
846883	katkaisija lasinnostin	OIKEA ETU -ok	Kysy
847165	katkaisija takalasin lämmitys		Kysy
847194	keskuslukitus moottori takakansi	OK - kts kuvat	Kysy

Jatkuu sivulla 2



Honda Jazz

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

http://www.autopurkaamo.com

Tiedosto päivitetty 23.09.2017

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
847201	korin takaosa muut	takaluukun paneeli - hopea - kts kuva	Kysy
847240	käsijarrun kahva	kts kuva	Kysy
847114	käynnistinmoottori	1.3 automaatti 428000-0960 -ok	Kysy
846857	lasinnostimen moottori	+ koneisto OIKEA ETU - toiminnot ok - 5-ov	Kysy
846888	lasinnostimen moottori	+ koneisto VASEN ETU 5-ov - toiminnot ok - kt...	Kysy
847208	lasinnostin	VASEN TAKA + veivi	Kysy
847209	lasinnostin	OIKEA TAKA + veivi	Kysy
847115	laturi	1.3 A5TB0091 - testattu - ajettu 82 tkm	Kysy
846927	lokasuoja etu vasen	hopea - alahelma ja kärki lievä taitos	Kysy
847195	lukko/takakannen lukko	lukkolaite	Kysy
846880	lukkolaite	OIKEA ETU - keskuslukko ok - kts kuvat	Kysy
846895	lukkolaite	VASEN ETU - keskuslukko ok - kts kuvat	Kysy
847185	lukkolaite	VASEN TAKA - keskuslukko ok	Kysy
846894	lukkopesä/oven lukko	ei avainta	Kysy
847180	lämmityslaitte puhallin	testattu	Kysy
847242	lämmityslaitteen puhaltimen vastus	toiminnot ok	Kysy
847167	lämpösäätimet	kts kuvat - ok	Kysy
847159	mittaristo täydellinen	toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
847157	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	toiminnot ok	Kysy
847158	monitoimikatkaisin vilkku/valo	toiminnot ok	Kysy
847133	moottori bensiini	1.3 61 kw - ajettu 82 tkm -hyväk testattu osa...	500.00
847308	muut etupään osat	vasen etu alamuovit -kts kuva	Kysy
847307	muut korin osat	raottimuovit oik ja vas	Kysy
847238	nosturi/tunkki		Kysy
847244	ohjausboksi ruisku	1.3 61 kw + automaatti - test - 37820-PWA-G53...	Kysy
847131	ohjaustehostin sähkö	1.3 ajettu 82 tkm - oikea raidetanko pois - k...	Kysy
847243	ohjausyksikkö ohjaustehostin	39980-SAA-G110-M1 - testattu - ajettu 82 tkm	Kysy
847008	oikea etuovi	hopea 5-ov - maalipinta käypä	Kysy
847166	oikea takaovi	hopea -hyväk	Kysy
847052	olka-akseli + napa vasen	1.3 - ajettu 82 tkm	Kysy
846930	oven rajoitin	ETU - ajettu 82 tkm	Kysy
846881	oven sisäkahva oikea	OIKEA ETU aukaisukahva	Kysy
847186	oven sisäkahva vasen	VASEN TAKA aukaisukahva	Kysy
846889	oven sisäkahva vasen	VASEN ETU aukaisukahva	Kysy
846882	oven ulkokahva oikea	OIKEA ETU - musta - ei maalattu	Kysy
847187	oven ulkokahva vasen	VASEN TAKA - musta ei maalattu	Kysy
846896	oven ulkokahva vasen	VASEN ETU - musta - ei maalattu	Kysy
846890	ovilasi etu vasen	5-ov VASEN ETU 04>07	Kysy
847188	ovilasi taka oikea	04>07	Kysy
847189	ovilasi taka vasen	04>07	Kysy
847132	pakosarja	1.3 61 kw peltisarja yksi pinnapulitti pautk...	Kysy
853883	polttoaineruiskupumppu bensa	101961-7330 -testattu - kts kuva	Kysy
847327	polttoainesäiliö täyttöputki	5-ov 1.3 pitkä putkisto - kts kuva	Kysy
847256	pyörälaakerinpesä oikea taka	asiallinen osa - ajettu 82 tkm	Kysy
847196	rekisterikilven valo	2 kpl	Kysy
847054	roiskeläppä	L & R ETU	Kysy
847037	ruisku lambdasondi	TAKA 1.3 61 kw - ajettu 82 tkm - ok	Kysy
847036	ruisku lambdasondi	ETU 1.3 61 kw - ajettu 82 tkm - ok	Kysy

Jatkuu sivulla 3



Honda Jazz

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 23.09.2017

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
847236	sisävalot	ETU ja KESKI - kts kuvat	Kysy
846884	sivupeili sähkö oikea	04>07 hopea - toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
846893	sivupeili sähkö vasen	04>07 hopea - toiminnot ok - lasi rikki	Kysy
847305	taka-akselisto	varusteet pois	Kysy
847206	takalasi	luukussa kiinni jossa kolarivikaa	Kysy
847200	takalasin pyyhkimen moottori	testattu - ajettu 82 tkm -hyväk	Kysy
847202	takaluukun kaasujousi	2 kpl	Kysy
847197	takaluukun kahva ulkopuoli	aukaisukahva + vaijeri	Kysy
847203	takavalo oikea	kts kuvat	Kysy
847211	takavalo vasen	alareunasta pala pois - kts kuvat	Kysy
847210	tavaratilän peite	5-ov - kulumaa verhouksessa mutta toimii	Kysy
847230	turvavyö taka keski	´katossa ´	Kysy
847232	turvavyö taka oikea	5-ov	Kysy
847227	turvavyö taka vasen	5-ov kts kuva	Kysy
847228	turvavyön lukko	VASEN TAKA 2 lukko-osaa	Kysy
847229	turvavyön lukko	OIKEA TAKA 2 lukko-osaa	Kysy
846928	tuulilasin pesimen pumppu		Kysy
846920	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	04>07 ajettu 82 tkm	Kysy
846921	tuulilasin pyyhkimen moottori	76505-SAA-G110-M6 - toiminnot ok	Kysy
846922	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN 04>07	Kysy
846923	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA 04<07	Kysy
847309	vaihdekeppi	automaatti + vaijeri	Kysy
847319	vaihdelaatikon kiinnike	päällimmäinen kannake - automaatti vaihteisto	Kysy
847009	vasen etuovi	5-ov - hopea - maalipinta käypä	Kysy
847204	vasen takaovi	hopea - ilman varusteita - maalipinta käypä	Kysy
847050	vetoakseli etu vasen	1.3 automaatti - ajettu 82 tkm	Kysy