

**Volvo S80 vm.2003**

Tunnustenro: 2.5T

Merkki ja malli: Volvo S80

Vuosimalli: 2003

Moottori: 2.4 125 kw

Vaihdelaatikko: Automaattinen

Mittarilukema: 270000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19612](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=19612)

Lisätieto:

vasen etukulma/kylki



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
851348	abs hydraulipumppu	2.4 autom bensa - testattu autossa 08671223 /...	Kysy
851112	ajovalo oikea	30744490 - pohja rikki - lasin ja heijastimen...	Kysy
851113	ajovalo vasen	8678542 - pohja rikki - lasin ja heijastimen v...	Kysy
851114	ajovalon säätömoottori	testattu -kts kuva	Kysy
851351	anturi sytytysajoiutus	2.4 125 kw bensa - kampitunnistin ok	Kysy
851301	CD-soitin	30657634-1 - toiminnot testattu autossa - kts...	Kysy
851117	ilmamäärämittari	2.4 125 kw - ok - 9202199	Kysy
851118	ilmapumppu	30630398 - testattu	Kysy
851235	ilmastoinnin kompressori	2.4 bensa - testattu autossa 8708581 / 30665339	Kysy
851354	jarrutehostin	2.4 bensa 30665455 - kts kuvat	Kysy
851243	joutokäynnin vakaaja	2.4 125 kw - testattu 8677796	Kysy
851120	jäähdyttimen tuuletin sähkö	2.4 bensa - kts kuvat	Kysy
851130	katalysaattori	2.4 125 kw bensa - haitarin suojuus vikaa muut...	Kysy
851350	katkaisija lasinnostin	TAKAOVESSA - ok	Kysy
851047	katkaisija lasinnostin	OIKEA ETU - toiminnot ok 9401805 / 30658147	Kysy
851056	katkaisija lasinnostin	VAS ETU - kaikki toiminnot ok - 9401804 / 306...	Kysy
851124	konepellin lukkopelti/palkki	kts kuva	Kysy
851233	käynnistinmoottori	2.4 bensa automaatti - testattu normaalikunto...	Kysy
851298	lämpösäätimet	8691875 - toiminnot ok	Kysy
851296	mittaristo täydellinen	bensa 8673259 - kaikki toiminnot ok - taustav...	Kysy
851080	moottori bensiini	2.4 125 kw B5244S - testattu - hieno käyntine...	400.00
851349	muut jäähdytyksen osat	boxin tuuletin konehuoneessa - kts kuvat	Kysy
851284	ohjausboksi ruisku	2.4 125 kw bensa automaatti M3079700-8951 - t...	Kysy
851285	ohjausboksi vaihteisto	2.4 125 kw bensa autom 09480761	Kysy
851295	ohjaustehostin pumppu	2.4 bensa 8683377 - asiallinen testattu osa	Kysy
851055	oikea etuovi	443-46 beige - lasi-peili-verhous pois - asia...	Kysy
851153	oikea takaovi	443-46 beige - hyvin pinet ns parkislommat pe...	Kysy
851119	olka-akseli + napa oikea	ei kolaroitu - laakeri käypä	Kysy
851049	ovilasi etu oikea	turvamerkintä - pientä naarmua	Kysy
851054	ovilasi etu vasen	turvamerkintä	Kysy
851050	ovilasi taka oikea	turvamerkintä	Kysy
851051	ovilasi taka vasen	turvamerkintä	Kysy
851280	paisuntasäiliö	2.4 125 kw bensa - kts kuva	Kysy
851244	pakosarja	2.4 bensa 125 kw - kts kuvat	Kysy
851121	roiskeläppä	ETU VAS & OIK	Kysy

Jatkuu sivulla 2



Volvo S80

**Hämeen Autopurkaamo Oy**

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 22.01.2018

Varastonro	Varaosaa	Lisätieto	Hinta
851245	ruisku lambdasondi	ETU 2.4 125 kw - testattu - kts kuvat	Kysy
851057	sivupeili sähkö vasen	443-46 beige - toiminnot ok - asiallinen osa	Kysy
851355	sulakerasia	2.4 bensa autom ´konehuoneessa ´ok -kts kuvat ...	Kysy
851281	sytytyspuola	2.4 125 kw bensa 9125601 - testattu - 5 kpl	Kysy
851339	takaluukku sedan	443-46 - beige	Kysy
851407	takapuskuri	443-46 beige - pientä maalivikaa + vetokoukun...	Kysy
851341	takavallo vasen	kts kuva - asiallinen käytetty osa	Kysy
851110	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	8648347 - hyväk osa	Kysy
851111	tuulilasin pyyhkimen moottori	09151848 - toiminnot ok	Kysy
851368	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN ´maalikulumaa muuten ok ´	Kysy
851369	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA	Kysy
851279	vaihdelaatikko automaatti	2.4 bensa 125 kw - kts kuvat - 55-51SN AISIN ...	Kysy
851154	vasen takaovi	443-46 beige	Kysy
851128	vetoakseli etu oikea	2.4 125 kw automaatti P8689226 - ei uusi mutt...	Kysy