

Toyota Corolla 07-12 (E150) vm.2011

Tunnustenro: 1.6 sed
 Merkki ja malli: Toyota Corolla 07-12 (E150)
 Vuosimalli: 2011
 Moottori: 1.6 97 kw
 Vaihdelaatikko: 6-vaihdetta, man.
 Mittarilukema: 48000 km
 Linkki auton tietoihin:
www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=19796

Lisätieto:

oikea sivu/vas etukulmavaurio Huoltokirja



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
861236	abs hydraulipumppu	1.6 testattu - ajettu 48 tkm 0265951442	Kysy
861094	air-bag anturi / sensori	VASEN ETU SIVU 89831-0W060 (31)	Kysy
861095	air-bag anturi / sensori	OIKEA ETU SIVU 89831-0W060 (31)	Kysy
861096	air-bag anturi / sensori	OIKEA TAKA SIVU 89831-0W060 (32)	Kysy
861098	air-bag anturi / sensori	VASEN TAKA SIVU 89831-0W060 (32)	Kysy
860606	air-bag etu anturi / sensori oikea	runkoaisassa 89173-02070	Kysy
860607	air-bag etu anturi / sensori vasen	runkoaisassa 89173-02070	Kysy
861002	air-bag keskusyksikkö	89170-02A10 - autossa kaikki ok	Kysy
860647	air-bag kosketinosa	testattu - kts kuvat - 02190 (N53) - autosta ...	Kysy
860648	air-bag kuljettajan turvatyyny	45130-02510-B0 - kts kuvat - autosta AHTLH56E...	Kysy
860882	air-bag polvityyny	kts kuvat	Kysy
860403	ajovalo oikea	+ säätömoottori ok - sivussa peilaa lievä laa...	Kysy
860409	ajovalon pesimen sylinteri oikea	+ punainen peitelevy - test autossa	Kysy
860609	akkukaapeli	miinus kaapeli - kts kuva	Kysy
860751	alatukivarsi etu oikea	ajettu 48 tkm - ei kolaroitu	Kysy
861082	anturi kiihtyvyyys	0265005733 - testattu	Kysy
860816	aurinkolippa/häik.suoja	VASEN + valo	Kysy
860685	CD-soitin	kaikki toiminnot ok 86120-02B70 - kts kuvat	Kysy
861032	etuistuini oikea	4-ovinen -kts kuvat	Kysy
861033	etuistuini vasen	4-ovinen - kts kuvat	Kysy
860687	etukelkka/etuakseli	OIKEA VARSII kts kuva - pitkittäin moottoripal...	Kysy
860688	etukelkka/etuakseli	VASEN VARSII - kts kuva - pitkittäin moottorip...	Kysy
860844	hansikaskotelo	YLEMPI -runko-osasta pieni pala pois - ei hai...	Kysy
860845	hansikaskotelo kansi	ALEMPI	Kysy
860280	ilmamäärämittari	1.6 22204-370110 - testattu uudehko osa	Kysy
860603	ilmanpuhdistin	1.6 -kts kuva	Kysy
860749	ilmastoinnin kompressori	1.6 447260-1496 - ajettu 48 tkm - testattu hy...	Kysy
860642	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	alaosastaan kiero (kts kuva) mutta toimiva ...	Kysy
860669	ilmastointi letku/putki	1.6 - kaikki letkut - kts kuvat - järjestelmä...	Kysy
860494	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU 1.6 - ei kolaroitu - asiallinen osa...	Kysy
861261	iskunvaimennin taka	2 kpl - hyväk pari	Kysy
861206	jarrukilpi taka	VASEN TAKA ´pintaruostetta - välttävä osa´	Kysy
861209	jarrukilpi taka	OIKEA TAKA ´pintaruostetta´ välttävä osa - kt...	Kysy
860670	jarrusatula etu oikea	1.6 sedan	Kysy
860671	jarrusatula etu vasen	1.6 sedan	Kysy

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
861173	jarrusatula taka oikea	1.6 - toiminnot ok - ajettu 48 tkm	Kysy
861207	jarrusatula taka vasen	1.6 - toiminnot ok - ajettu 48 tkm	Kysy
861174	jarrusatulan pidin	OIKEA TAKA - pintaruostetta muuten ok -kts kuva	Kysy
861208	jarrusatulan pidin	VASEN TAKA - pintaruostetta muuten ok	Kysy
861309	jarrutehostin	1.6 47200-02601 - kts kuva - ajettu 48 tkm	Kysy
861212	jousi taka	2 kpl - ajettu 48 tkm	Kysy
860750	joutokäynnin vakaaja	1.6 22030-0T050 - ajettu 48 tkm - testattu hy...	Kysy
860643	jäähdytin manuaalinen	hieman kiero mutta toimiva osa	Kysy
860842	kaasupoljin	1.6 6-v - test - ajettu 48 tkm	Kysy
861107	kallistuksenvakaaja etu	1.6	Kysy
860505	katalysaattori	1.6 - ajettu 48 tkm - testattu hyväk osa -kts...	Kysy
860811	katkaisija ajovalon korkeussäätö	testattu 84152020400960	Kysy
860812	katkaisija ajovalopyyhin	84150-020400780 - test	Kysy
860847	katkaisija hätävilkku	testattu	Kysy
860147	katkaisija lasinnotin	OIKEA ETU - ok	Kysy
860575	katkaisija lasinnotin	VAS ETUOVESSA 4-ov - vain etuovet sähköllä -...	Kysy
860813	katkaisija luistonesto	test	Kysy
860814	katkaisija peili	test	Kysy
860877	keskikonsoli lattia	kts kuva	Kysy
860934	kojelauta	+ oikea bägi -kts kuvat	Kysy
860878	kojelauta radiokehys	kts kuva	Kysy
860397	konepellin lukkopelti/palkki	3E5 punainen - kts kuva	Kysy
861325	korin etuosa ilman rintapanssaria	L & R runkoaisa - alapelti jäähdyttäjän alla ...	Kysy
861237	korin etuosa muut	muovilevy (2 osaa) lukkopellin päällä - kts...	Kysy
860604	korin etuosa muut	muovilista jäähdyttäjän/ilmkennon päällä	Kysy
861326	korin takaosa	kolarivika oikea B-tolppa	Kysy
861310	kytkinpääsylinteri	1.6 6-vaihteinen - ajettu 48 tkm	Kysy
860998	käsijarrun kahva	kts kuva	Kysy
860746	käynnistinmoottori	1.6 6-v 004A94449 -ajettu 48 tkm - testattu	Kysy
860762	lasinnostimen moottori	VASEN ETU - kts kuvat + koneisto 4-ovinen sed...	Kysy
861106	lasinnostin	OIKEA TAKA + veivi	Kysy
861100	lasinnostin	VASEN TAKA + veivi	Kysy
860747	laturi	1.6 27060-0T091 - ajettu 48 tkm - hyväk osa	Kysy
860752	lokasuoja sisä	OIKEA ETU	Kysy
860572	lukkolaite	VASEN ETU - toiminnot ok - kts kuvat - pistok...	Kysy
860644	lukkolaite	VASEN TAKA -kts kuva -testattu	Kysy
861101	lukkolaite	OIKEA TAKA - ajettu 48 tkm - toiminnot ok	Kysy
860880	lämmityskanava sisätilan suulake	VASEN	Kysy
860881	lämmityskanava sisätilan suulake	OIKEA	Kysy
860948	lämmityslaitte puhallin	AE272700-5151 - ajettu 48 tkm - testattu hyvä...	Kysy
860949	lämmityslaitteen puhaltimen vastus	testattu - kts kuva	Kysy
860950	lämpösäätimet	täydellinen testattu osakokonaisuus - kts kuvat	Kysy
860668	mittaristo täydellinen	83800-0ZF30-C - kaikki toiminnot ok - ajettu ...	Kysy
860608	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	SEDAN - toiminnot ok	Kysy
860818	monitoimikatkaisin vilkku/valo	SEDAN - test - ajettu 48 tkm - kts kuvat	Kysy
851038	moottori bensiini	1.6 97 kw - testattu hieno kone - ei kolarivi...	1300.00
860690	moottorin kiinnike	1.6 ´jakopääntuki ´ajettu 48 tkm	Kysy
860605	muut etupään osat	muovilevyt vas ja oik jäähdyttäjän sivuille	Kysy

Jatkuu sivulla 3

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
860933	muut korin osat	raottimuovovit oik ja vas tuulilasin alle	Kysy
861259	ohjausboksi ruisku	1.6 97 kw 6-vaiht - testattu 89661-02W60 kats...	Kysy
860649	ohjauspyörä	45117-02010 - autosta AHTLH56E503051680 - kts...	Kysy
860951	ohjaustehostin sähkö	80960-12160 - testattu hyväk osa - ajettu vai...	Kysy
860911	ohjausvaihe	VAS raidetanko pois muuten ok - ajettu 48 tkm	Kysy
860940	ohjausyksikkö audio	861A0-02030 -ok	Kysy
860997	ohjausyksikkö mukavuusasetukset	82641-47020 - ajettu 48 tkm - testattu - tule...	Kysy
860942	ohjausyksikkö ohjaustehostin	89650-02570 - testattu - ajettu 48 tkm	Kysy
860495	olka-akseli + napa oikea	1.6 - ei kolaroitu - kilvessä pintaruostetta ...	Kysy
860574	oven rajoitin	ETU - ajettu 48 tkm - ok	Kysy
860145	oven rajoitin	ETU - ok - ajettu 48 tkm	Kysy
861122	oven rajoitin	TAKA - ajettu 48 tkm	Kysy
860187	oven sisäkahva oikea	Oikea taka aukaisukahva	Kysy
860146	oven sisäkahva oikea	Oikea aukaisukahva -kts kuva	Kysy
860915	oven sisäkahva vasen	VAS aukaisukahva -kts kuva	Kysy
861102	oven ulkokahva oikea	OIKEA TA musta - ei maalattu	Kysy
860645	oven ulkokahva vasen	VASEN TAKA ´musta - ei maalattu´	Kysy
860646	oven ulkokahva vasen	VASEN ETU ´musta - ei maalattu´ei avainta	Kysy
860188	ovilasi taka oikea	SEDAN ´AVATTAVA´	Kysy
860189	ovilasi taka oikea	SEDAN ´KOLMIOLASI´	Kysy
860190	ovilasi taka vasen	SEDAN ´AVATTAVA´	Kysy
860191	ovilasi taka vasen	SEDAN ´KOLMIOLASI´	Kysy
860689	paisuntasäiliö	1.6 - kts kuva	Kysy
860753	pakosarja	1.6 + lambda - ajettu 48 tkm - hyväk osa	Kysy
861311	polttoaineen täyttöaukon kansi	3E5 punainen -kts kuva	Kysy
882836	polttoaineruiskupumppu bensa	kts kuvat - testattu	Kysy
860910	puskuri etu päällyste	OIKEA peitelevy sumarin tilalle	Kysy
861119	puskurin kiinnike rauta etu	punainen 3E5 - edessä keskisaumassa hyvin lie...	Kysy
861210	pyörälaakerinpesä oikea taka	ajettu 48 tkm - ei kolaroitu	Kysy
861211	pyörälaakerinpesä vasen taka	ajettu 48 tkm - ei kolaroitu	Kysy
861417	sisusta matto	L & R etu + yhtenäinen takamatto - putsattava	Kysy
860817	sisävalot	toinen nuppi puuttuu muuten ok - kts kuvat	Kysy
860571	sivupeili sähkö vasen	musta - ei maalattu - 7 johtoa - toiminnot ok...	Kysy
861006	sulakerasia	konehuoneessa 1.6 6-v ´moduuli pois´	Kysy
860748	sytytyspuola	1.6 4 kpl - ajettu 48 tkm - testattu 90919-02252	Kysy
860496	säleikkö / ristikko	pohja + pintaosa ilman merkkiä -	Kysy
861235	taka-akselisto	EI KOLAROITU - varusteet pois	Kysy
861124	takaistuimen istuinosa	kts kuvat - hieman liikainen	Kysy
861034	takaistuimen selkänöja	Vasen - kts kuvat	Kysy
861339	takaistuimen selkänöja	OIKEA	Kysy
861105	takapuskuri	3E5 punainen oik alhaalla 5 cm; naarmu -kts k...	Kysy
861120	takapuskuripalkki	+ oik ja vas kiinnikeosa punainen 3E5 -kts kuva	Kysy
861080	takavalo oikea	SEDAN	Kysy
860185	takavalo oikea (luukkuun tuleva)	SEDAN - kts kuva	Kysy
861081	takavalo vasen	SEDAN	Kysy
860186	takavalo vasen (luukkuun tuleva)	SEDAN - kts kuva	Kysy
861083	turvavyö etu oikea	73210-02320 - ajettu 48 tkm - kts kuvat	Kysy
861084	turvavyö etu vasen	73220-02270 - ajettu 48 tkm - kts kuvat	Kysy

Jatkuu sivulla 4

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
861085	turvavyö taka keski	73480-02430	Kysy
861086	turvavyö taka oikea	73360-02490 L & R sama	Kysy
861087	turvavyö taka vasen	73360-02490 L & R sama	Kysy
861104	turvavyön lukko	OIK TAKA 2 lukko-osaa	Kysy
860399	tuulilasin pesimen säiliö	SEDAN - täydellinen - kts kuva	Kysy
860278	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	uudehko osa	Kysy
860279	tuulilasin pyyhkimen moottori	85110-12A20 - testattu uudehko osa	Kysy
860281	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy
860282	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA	Kysy
860879	vaihdekepin suojus	+ kotelo -kts kuva 6-vaihteinen auto	Kysy
851044	vaihdelaatikko 6-vaihdetta	1.6 bensa - ajettu vain 48 tkm - vaihteet toi...	900.00
860763	vaihteiston kumityyny	ETU 1.6 6-v - ajettu 48 tkm	Kysy
860764	vaihteiston kumityyny	TAKA 1.6 6-v - ajettu 48 tkm	Kysy
851040	vasen etuovi	4-ov sedan punainen 3E5 - varusteet pois	Kysy
851041	vasen takaovi	4-ovinen sedan punainen 3E5 - varusteet pois	Kysy
860573	vetoakseli etu oikea	1.6 6-v - ajettu vain 48 tkm	Kysy
861213	vetokoukku	+ käyttämätön irtonuppi - kiinnikkeet + johto...	Kysy