

Ford Mondeo 07-13 vm.2008

Tunnustenro: farm dies

Merkki ja malli: Ford Mondeo 07-13

Vuosimalli: 2008

Moottori: 2.0 TDCi 103 kw

Vaihdelaatikko: 6-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 314000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamot.com/purkuautot/?id=19871

Lisätieto:

vaihteistovaurio huollettu auto rek 6/08



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
857276	abs hydraulipumppu	2.0 TDCi manuaali 8G91-2C405-AB - koeaj	Kysy
856865	ajovalo oikea	ns normivalot - säätömoottori ok - pistokeosa...	Kysy
856866	ajovalo vasen	ns normivalot - säätömoottori ok - pistokeosa...	Kysy
856964	ajovalon pesimen sylinteri vasen	+ punainen peitelevy	Kysy
856850	akkulaatikko	2.0 TDCi mallista -kts kuva	Kysy
857383	anturi lämpö/paine pakokaasu	2.0 TDCi 3M5A-5L200-AB - test	Kysy
857126	etupelti ala	jäähdyttäjän alapelti -hieman ruostetta	Kysy
857255	heijastinpaneeli	OIKEA - farmari malli	Kysy
857256	heijastinpaneeli	VASEN - farmari malli	Kysy
856868	ilmamäärämittari	2.0 TDCi 6C11-12B579-AA - test - ei vikakoodia	Kysy
856856	ilmanpuhdistin	2.0 TDCi mallista -kts kuvat	Kysy
857171	ilmastoinnin kompressori	2.0 TDCi diesel 6G91-19D629-KA - järjestelmäs...	Kysy
857077	ilmastointi lauhtutin / jäähdytin	2.0 TDCi - järjestelmässä täysi paine - kts k...	Kysy
857075	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU 2.0 TDCi - täydellinen- ei uudehko ...	Kysy
857076	iskunvaimennin etu	VASEN ETU 2.0 TDCi - täydellinen - ei uudehko...	Kysy
857058	jarrulevy etu	2.0 TDCi uudehkot levyt + palat - kts kuvat	Kysy
857168	jarrusatulan pidin	VASEN ETU 2.0 TDCi	Kysy
857167	jarrusatulan pidin	OIKEA ETU 2.0 TDCi	Kysy
857099	jäähdytin manuaalinen	2.0 TDCi manuaali - nesteet sis - ns normaali...	Kysy
857054	jäähdyttimen tuuletin sähkö	2.0 TDCi diesel manuaali - kts kuvat - ei uud...	Kysy
857049	konepellin lukkopelti/palkki	ETUKEHIKKO - punainen	Kysy
856860	konepelti	peruspunainen - sivusauma sisäpuolella ruoste...	Kysy
856885	korin etuosa muut	vasen pitkä muovi lokasuojan päällä	Kysy
857127	korin etuosa muut	etupään muoviosia - kts kuva (lukkopeltimuov...	Kysy
856886	korin etuosa muut	oikea pitkä muovi okasuojan päällä	Kysy
856887	korin etuosa muut	etuhelmamuovi joka kiinnittyy puskuriin - kts...	Kysy
857213	käynnistinmoottori diesel	2.0 TDCi manuaali 6G9N-11000-FA - testattu no...	Kysy
857214	laturi	2.0 TDCi 0121615028 - käytetty mutta nyt toimii	Kysy
857050	lokasuoja etu vasen	punainen - maalivikaa - maali lohjennut	Kysy
857051	lokasuoja etu oikea	punainen - maalivikaa - laahausjälkeä	Kysy
856988	lokasuoja sisä	VASEN ETU	Kysy
856987	lokasuoja sisä	OIKEA ETU	Kysy
857215	moottori diesel	2.0 TDCi 103 kw - ehjästä toimivasta autosta ...	Kysy
860092	moottorin alapalkki	- ei kolaroitu - pientä pintaruostetta	Kysy
857170	nosturi/tunkki	ym varusteet -kts kuva - hieno paketti	Kysy

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
857166	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	2.0 TDCi manuaali 7G91-12A650-U / EU6G - koea...	Kysy
857384	ohjaustehostin pumppu	2.0 TDCi - kts kuva - käytetty mutta toimii	Kysy
857239	oikea etuovi	punainen - pientä ns parkkislommoa peilaa - s...	Kysy
857240	oikea takaovi	FARMARI -punainen - pientä ns parkkislommoa p...	Kysy
857056	olka-akseli + napa oikea	2.0 TDCi - asiallinen laakeri - ei kolaroitu	Kysy
857057	olka-akseli + napa vasen	2.0 TDCi - asiallinen laakeri - ei kolaroitu	Kysy
857169	paisuntasäiliö	2.0 TDCi diesel -nest si - kts kuva	Kysy
856989	puskuri etu	maalivikaa + pientä kosketusjälkeä - välttävä...	Kysy
857128	puskurin kiinnike rauta etu	punainen -kts kuva	Kysy
857217	rekisterikilven valo	FARMARI 2 kpl - asiallinen pari	Kysy
856895	roiskeläppä	ETU VAS & OIK	Kysy
856814	sivupeili sähkö oikea	peruspunainen - maalipinta käypä - toiminnot ...	Kysy
856815	sivupeili sähkö vasen	peruspunainen - maalipinta välttävä - toiminn...	Kysy
856960	sumuvalot/huomiovalot	OIKEA 0305081002 - hyväk käytetty osa	Kysy
856962	sumuvalot/huomiovalot	VASEN 0305081001 - hyväk käytetty osa	Kysy
857231	takalasin pyyhkimen moottori	FARMARI 0390201875 - käytetty mutta toimii	Kysy
857224	takalasin pyyhkimen varsi	FARMARI	Kysy
857235	takaluukku kombi/farmari	punainen + lasi - vas puolella maalivikaa (k...	Kysy
857260	takapuskuri	FARMARI malli - punainen - muutama syvempi ma...	Kysy
857219	takavallo oikea (luukkuun tuleva)	FARMARI - kts kuva	Kysy
857232	takavallo vasen	FARMARI -kts kuva	Kysy
857233	takavallo vasen (luukkuun tuleva)	FARMARI - kts kuva	Kysy
857275	turvavyö etu oikea	6G9N61294 AFW -kts kuvat	Kysy
857278	turvavyö taka keski	FARMARI malli - vasemmassa selkänojassa kiinn...	Kysy
857258	turvavyö taka oikea	Farmari malli	Kysy
857259	turvavyö taka vasen	Farmari malli	Kysy
857052	tuulilasin pesimen säiliö	farmari 2:lla pumpulla - kts kuvat	Kysy
856852	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA	Kysy
856854	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy
857241	vasen etuovi	punainen - pientä ns parkkislommoa peilaa - s...	Kysy
857242	vasen takaovi	FARMARI - punainen - pientä ns parkkislommoa ...	Kysy
857101	vetoakseli etu oikea	2.0 TDCi manuaali - asiallinen täydellinen osa	Kysy
857102	vetoakseli etu vasen	2.0 TDCi manuaali - asiallinen täydellinen osa	Kysy
857053	välijäähdytin/interc. jäähdytin	2.0 TDCi - ei uudehko - vielä toimiva osa	Kysy