

Nissan Maxima vm.2004

Tunnustenro: 3.0

Lisätieto:

Merkki ja malli: Nissan Maxima

Vuosimalli: 2004

Moottori: 3.0 V6

Vaihdelaatikko: Automaattinen

Mittarilukema: km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20105

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
863260	alatukivarsi etu oikea	ei kolaroitu - nivel vaihdettava - runko-osa ...	Kysy
863168	alatukivarsi etu vasen	ei kolaroitu - nivel vaihdettava ja runko-osa...	Kysy
863702	anturi muut	nakutustunnistin - ok	Kysy
863481	anturi sytytysajoitus	3.0 V6 edessä koneen ja vaihteiston saumakohd...	Kysy
863480	anturi sytytysajoitus	3.0 V6 - jakopään kotelossa - ok	Kysy
863703	hihnapyörä (kampiakseli)	ruostetta - nyt vielä välttävä osa	Kysy
863470	ilmaläppäkotelo	3.0 V6 - koeajettu - ei vikakoodeja	Kysy
863043	ilmamäärämittari	3.0 22680AD201 - koeajettu - ei vikakoodia	Kysy
863952	ilmastointi letku/putki	3.0 V6 - 1 letku -kts kuvat - osa testattu ja ok	Kysy
863471	imusarja	3.0 V6 muoviosa - ehjästä koneesta -kts kuvat	Kysy
863111	iskunvaimennin etu	VASEN ETU - suojakumi heikko - ei uudehko mut...	Kysy
863165	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU - suojakumi heikko - ei uudehko mut...	Kysy
863693	jarrusatula etu oikea	asiallinen osa	Kysy
863694	jarrusatula etu vasen	asiallinen osa	Kysy
863695	jarrusatulan pidin	TAKA - pintaruostetta muuten ok	Kysy
863474	käynnistinmoottori	3.0 V6 automaatti - asiallinen testattu osa	Kysy
863046	lokasuoja etu vasen	bees EY0 puskurin takana alkavaa pintaruostet...	Kysy
863115	lokasuoja etu oikea	bees EY0 - kärjessä puskurin yläpuolella pien...	Kysy
863108	olka-akseli + napa oikea	+ abs anturi - ei kolaroitu -laakeri heikko	Kysy
863109	olka-akseli + napa vasen	+ abs anturi - ei kolaroitu - laakeri heikko	Kysy
863261	paisuntasäiliö		Kysy
863477	pakosarja	3.0 V6 ETU - yksi pinnapultti poikki muuten ok	Kysy
863478	pakosarja	3.0 V6 TAKA - yksi pinnapultti poikki muuten ok	Kysy
863472	polttoainesuutin ruisku	6 kpl - koeajettu -kts kuvat	Kysy
863701	roiskeläppä	L & R TAKA bees	Kysy
863038	roiskeläppä	L & R ETU bees EY0	Kysy
863473	ruisku lambdasondi	3.0 V6 ETU pakosarjassa - testattu - ei vikak...	Kysy
862871	sivupeili sähkö oikea	EY0 rusehtava - toiminnot ok - maalipinnassa ...	Kysy
862872	sivupeili sähkö vasen	EY0 rusehtava - toiminnot ok	Kysy
863603	takapuskuri	EY0 bees - kosketusjälkeä + pientä painumaa p...	Kysy
863590	takavalo oikea		Kysy
863600	takavalo oikea (luukkuun tuleva)		Kysy
863591	takavalo vasen		Kysy
863601	takavalo vasen (luukkuun tuleva)		Kysy
863171	tuulilasin pesimen säiliö	pumput pois.	Kysy

Jatkuu sivulla 2



Nissan Maxima

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.fi>

Tiedosto päivitetty 18.10.2017

Varastonro	Varaos	Lisätieto	Hinta
863589	vaihdelaatikko automaatti	3.0 V6 koeajettu - ei vikakoodeja - autosta J...	Kysy
863532	venttiilikansi	3.0 V6 ETU	Kysy
863533	venttiilikansi	3.0 V6 TAKA	Kysy
863259	vetoakseli etu oikea	3.0 automaatti - asiallinen osa	Kysy
863167	vetoakseli etu vasen	3.0 automaatti - sisempi kumi vaihdettava muu...	Kysy
863692	vetokoukku	+ johtosarja ´ns kiinteä koska avain puuttuu ...	Kysy