

**Nissan Primera vm.2007**

Tunnustenro: 1.8 HB

Merkki ja malli: Nissan Primera

Vuosimalli: 2007

Moottori: 1.8 85 kw

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 125000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20163](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20163)

Lisätieto:

vasen sivuvaurio huoltokirja nahkasisusta



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
865576	abs hydraulipumppu	1.8 koeajettu 0265950393	Kysy
865547	air-bag anturi / sensori	VASEN SIVUSENSORI B-tolpassa 98830AY00A	Kysy
865568	air-bag keskusyksikkö	98820AV21A - autossa kaikki (valo) ok	Kysy
865410	air-bag kosketinosa	25560BA008 - kts kuvat - autossa kaikki ok	Kysy
865411	air-bag kuljettajan turvavyyny	6431283 -kts kuvat	Kysy
864976	ajovalon pesimen suutin vasen	+ sininen B52 peitelevy ( peitelevyssä naarmua ´	Kysy
865009	ajovalon pesimen sylinteri oikea	+ sininen peitelevy B52	Kysy
864977	ajovalon säätömoottori	testattu	Kysy
865346	alatukivarsi etu vasen	ei kolaroitu - asiallinen osa	Kysy
865570	anturi kiihtyvyyys	0265005265 - koeajettu	Kysy
865432	CD-soitin	28185BA01A - kaikki toiminnot ok	Kysy
865466	etuistuin oikea	osannahka - koko sarja	Kysy
865467	etuistuin vasen	osannahka - koko sarja	Kysy
865010	etupelti ylä	vaaleansininen B52 -kts kuva	Kysy
864965	ilmamäärämittari	1.8 22680AW400 - koeajettu ja ok	Kysy
865378	ilmastoinnin kompressori	1.8 testattu - ajettu 120 tkm 926009F511	Kysy
865372	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	1.8 testattu hyväk osa	Kysy
865565	ilmastointi letku/putki	1.8 3 kpl letkuja - järjestelmä ok	Kysy
865344	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU 1.8 - ei kolaroitu - suojakumi heik...	Kysy
865342	iskunvaimennin etu	VASEN ETU 1.8 - ei kolaroitu - suojakumi heik...	Kysy
865581	jarrukilpi taka	OIKEA TAKA - pintaruostetta - välttävä osa	Kysy
865582	jarrukilpi taka	VASEN TAKA - pintaruostetta - välttävä osa	Kysy
865549	jarrusatula taka oikea	toiminnot ok	Kysy
865550	jarrusatula taka vasen	toiminnot ok	Kysy
865421	jarrusatulan pidin	VASEN ETU 1.8 -hyväk osa	Kysy
865422	jarrusatulan pidin	OIKEA ETU 1.8 hyväk osa	Kysy
865551	jarrusatulan pidin	TAKA - pintaruostetta muuten ok	Kysy
865351	jäähdytin manuaalinen	1.8 nesteet sis - ei kolaroitu	Kysy
865352	jäähdyttimen tuuletin sähkö	1.8 2:lla puhaltimella + teline	Kysy
865345	katalysaattori	1.8 ´auton alla oleva putki´ ajettu 120 tkm j...	Kysy
865530	katkaisija lasinnostin	VAS ETUOVESSA - kaikki ovet sähköllä - toimin...	Kysy
865527	keskikonsoli lattia	kts kuva - myydään nahkapenkkin mukana	Kysy
865678	konepellin lukkopelti/palkki	ETUKEHIKKO - alapalkki hyvä käytetty - kts kuva	Kysy
864952	konepelti	B52 vaaleansininen - pari hyvin hyvin pientä ...	Kysy
864945	lasinnostimen moottori	VASEN ETU - ok	Kysy

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
864946	lasinnostin	OIKEA ETU sopii 05>07 - uudehko osa	Kysy
865008	lokasuoja etu oikea	sininen B52 -hyväk osa	Kysy
864959	lukkolaite	VASEN ETU 05> toiminnot ok	Kysy
864950	lukkolaite	OIKEA TAKA - toiminnot ok - sopii 05>	Kysy
864947	lukkolaite	OIKEA ETU toiminnot ok - sopii 05>	Kysy
865412	lämmityslaite puhallin	27200BA20A - kts kuvat - ns normaalikuntoinen...	Kysy
865436	lämpösäätimet	toiminnot ok 28395BA00A	Kysy
865434	mittaristo täydellinen	1.8 - kaikki toiminnot ok BA21C -kts kuvat	Kysy
865584	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	HB malli - testattu	Kysy
865585	monitoimikatkaisin vilkku/valo	toiminnot ok - myös etusumivalot !	Kysy
865435	monitoiminäyttö	värinäyttö - testattu ja ok - 28090BA000	Kysy
865583	moottorin alapalkki	palkki jossa tukivarret kiinni - kts kuva - e...	Kysy
865424	moottorin alapalkki	poikittainen alapalkki - kts kuva - hyväk osa	Kysy
865448	nosturi/tunkki		Kysy
865524	ohjausboksi ilmastointi	ED20234710 - testattu autossa	Kysy
865525	ohjausboksi ruisku	1.8 5-v - koeajettu MEC37-071 A2 6Z12 + virta...	Kysy
865569	ohjauspyörä	nahkaratti - kts kuvat - ei uusi mutta asiall...	Kysy
865614	ohjaustehostin pumppu	1.8 - hyväk osa	Kysy
865613	ohjausvaihte, tehostettu	ei kolaroitu / tarkistettu hyväk osa	Kysy
865323	oikea etuovi	B52 vaaleansininen perusovi - pari hyvin pien...	Kysy
865534	oikea takaovi	HB malli ! vaaleansininen B52 - hyväk perusovi	Kysy
865292	olka-akseli + napa oikea	1.8 + abs - ei kolaroitu - hyväk osakokonaisuus	Kysy
865293	olka-akseli + napa vasen	1.8 + abs - ei kolaroitu - hyväk osakokonaisuus	Kysy
864951	oven ulkokahva oikea	OIKEA TAKA ´kromikahva ´pinestä osasta kromipi...	Kysy
864948	oven ulkokahva oikea	OIKEA ETU ´kromikahva ´pienestä osasta kromipi...	Kysy
865566	pyörälaakerinpesä oikea taka	hyväk osa	Kysy
865567	pyörälaakerinpesä vasen taka	hyväk osa	Kysy
865450	rele valo	päivävalorele - testattu autossa	Kysy
865563	roiskeläppä	VAS & OIK ETU	Kysy
865326	ruisku lambdasondi	1.8 TAKA - tesy ja ok	Kysy
865447	sisusta täydellinen	nahkaverhous - sis ovipahvit + istuimet -kts ...	Kysy
865446	sisävalot	ETU -kts kuva	Kysy
864967	sivupeili sähkö oikea	B52 vaaleansininen - pieni kulumakohta maali...	Kysy
864991	sumuvalot/huomiovalot	OIKEA - ei uusi mutta asiallinen käytetty osa...	Kysy
864993	sumuvalot/huomiovalot	VASEN - ei uusi mutta asiallinen käytetty osa...	Kysy
864953	säleikkö / ristikko	VAS & OIK -kts kuva	Kysy
865528	takaistuimen istuinosa	HB - osanahka - koko sarja	Kysy
865464	takaistuimen selkänöja	VASEN HB malli + keskivyyö - osanahka	Kysy
865468	takaistuimen selkänöja	OIKEA HB malli ! osanahka	Kysy
865680	takaluukku	HB vaaleansininen B52 - hyväk osa	Kysy
865449	takavallo oikea	HB malli ! ns normaalikuntoinen osa	Kysy
865940	takavalon kehys	OIKEA HB malli lampun alla oleva vaaleansinin...	Kysy
865575	turvavyö etu oikea	86884AV710 -kts kuva	Kysy
865533	turvavyö etu vasen	86885AV710 - hyväk osa	Kysy
865577	turvavyö taka oikea	HB malli	Kysy
865578	turvavyö taka vasen	HB malli	Kysy
865294	tuulilasin pesimen säiliö	HB malli 2:lla pumpulla	Kysy
864962	tuulilasin pyyhkimen moottori	toiminnot ok + vivusto - kts kuvat	Kysy

Jatkuu sivulla 3



Nissan Primera

**Hämeen Autopurkaamo Oy**

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 18.10.2017

Varastonro	Varaos	Lisätieto	Hinta
864961	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy
864963	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA	Kysy
865615	ylätukivarsi etu oikea	ei kolaroitu asiallinen osa	Kysy
865616	ylätukivarsi etu vasen	ei kolaroitu asiallinen osa	Kysy