

**Toyota Corolla 02-07 (E120) vm.2005**

Tunnustenro: 1.6 sed

Merkki ja malli: Toyota Corolla 02-07 (E120)

Vuosimalli: 2005

Moottori: 1.6 81 kw

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 72000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20184](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20184)

Lisätieto:

Japan malli vas sivuvaurio huoltokirja  
sisustus FB 10 harmaa

| Varastonro | Varaosa                            | Lisätieto   | Hinta |
|------------|------------------------------------|---|-------|
| 867196     | abs hydraulipumppu                 | 1.6 sedan Japan malli -koeajettu ja ok - 0273...  | Kysy  |
| 867166     | air-bag anturi / sensori           | L & R ETU 89173-02030                             | Kysy  |
| 867167     | air-bag etu anturi / sensori vasen | VAS SIVU 89831-02020                              | Kysy  |
| 867108     | air-bag kosketinosa                | sedan Japan malli -kts kuvat                      | Kysy  |
| 867109     | air-bag kuljettajan turvavyyny     | Sedan japan malli - kts kuvat                     | Kysy  |
| 866836     | ajovalon pesimen sylinteri oikea   | Sedan Japan malli - 78194 - hopea 1C0 peitele...  | Kysy  |
| 866837     | ajovalon pesimen sylinteri vasen   | Sedan Japan malli - 78194 - hopea 1C0 peitele...  | Kysy  |
| 866901     | alatukivarsi etu vasen             | ei kolaroitu - pintaruostetta muuten ok           | Kysy  |
| 867049     | CD-soitin                          | 86120-12880 - testattu ja kaikki toiminnot ok...  | Kysy  |
| 867066     | etuistuin oikea                    | 4-ovinen sedan Japan malli - FB 10 verhous -k...  | Kysy  |
| 867067     | etuistuin vasen                    | 4-ov sedan Japan malli - FB 10 verhous - kank...  | Kysy  |
| 866798     | ilmamäärämittari                   | 1.6 koeajettu hyväk osa 2220422010                | Kysy  |
| 866963     | ilmastoinnin kompressori           | 1.6 testattu autossa 447220-6353                  | Kysy  |
| 867090     | ilmastointi letku/putki            | 1.6 kaikki 3 letkua - järjestelmä ok - ajettu...  | Kysy  |
| 866873     | iskunvaimennin etu                 | VASEN ETU 1.6 - ei kolaroitu - jousi ruostett...  | Kysy  |
| 866875     | iskunvaimennin etu                 | OIKEA ETU 1.6 - jousi ruostetta - muuten asia...  | Kysy  |
| 867107     | iskunvaimennin taka                | VAS & OIK sedan - jousissa ruostetta muuten a...  | Kysy  |
| 867065     | jarrusatulan pidin                 | TAKA ´luistien kiinnitysväli kesk/kesk 11,7 c...  | Kysy  |
| 867064     | jarrusatulan pidin                 | TAKA ´luistien kiinnitysväli kesk/kesk 11,7 c...  | Kysy  |
| 866947     | jarrusatulan pidin                 | OIKEA ETU 1.6 - kts kiinnitysväli 16 cm ´         | Kysy  |
| 866948     | jarrusatulan pidin                 | VASEN ETU 1.6 ´kts kiinnitysväli 16 cm ´          | Kysy  |
| 866957     | joutokäynnin vakaaja               | 1.6 22030-22050 - koeajettu ja ok - ajettu 72...  | Kysy  |
| 866882     | katalysaattori                     | 1.6 SEDAN Japan malli ! ajettu 72 tkm ja ok -...  | Kysy  |
| 866902     | katkaisija lasinnostin             | VASEN ETU ´etuovet sähköllä ´Japan malli - kts... | Kysy  |
| 866959     | laturi                             | 1.6 27060-22030 - lataus tarkistettu              | Kysy  |
| 866858     | lokasuoja sisä                     | OIKEA ETU Sedan Japan malli !                     | Kysy  |
| 866857     | lokasuoja sisä                     | VASEN ETU Sedan Japan malli !                     | Kysy  |
| 867054     | lämmityslaitteen puhaltimen vastus | kts kuva - toiminnot ok - ajettu 72 tkm           | Kysy  |
| 867050     | mittaristo täydellinen             | Sedan Japan - 83800-12E10 - toiminnot ok - pl...  | Kysy  |
| 866949     | moottorin alapalkki                | poikittainen jossa tukivarret kiinni - ei kol...  | Kysy  |
| 866881     | muut korin osat                    | ALAMUOVI ETU -kts kuva                            | Kysy  |
| 867051     | ohjaustehostin pumppu sähkö        | 45200-12170 - Sedan Japan malli - koeajettu j...  | Kysy  |
| 866960     | ohjausvaihe                        | 1.6 Japan malli - ei kolaroitu NSK 15500-02060    | Kysy  |
| 867052     | ohjausyksikkö ohjaustehostin       | 1.6 Sedan Japan malli - koeajettu ja ok 89650...  | Kysy  |
| 866950     | oikea etuovi                       | 4-ovinen hopea 1C0 - Japan malli ! hyväk ovi      | Kysy  |

Jatkuu sivulla 2



Toyota Corolla 02-07 (E120)

**Hämeen Autopurkaamo Oy**

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 24.05.2018

| Varastonro | Varaosa                       | Lisätieto  | Hinta |
|------------|-------------------------------|--|-------|
| 867091     | oikea takaovi                 | Sedan Japan malli hopea 1C0 - takareunassa pi... | Kysy  |
| 866872     | olka-akseli + napa oikea      | 1.6 - ei kolaroitu - kilpi huonok muuten ok      | Kysy  |
| 866866     | olka-akseli + napa vasen      | 1.6 - ei kolaroitu - kilpi huonok - muuten ok    | Kysy  |
| 866813     | ovilasi etu oikea             | 4-ovinen Japan                                   | Kysy  |
| 866814     | ovilasi etu vasen             | 4-ovinen Japan                                   | Kysy  |
| 866855     | puskurin kiinnike rauta etu   | Sedan Japan malli - hopea 1C0 - saumassa alka... | Kysy  |
| 866776     | sivupeili sähkö oikea         | hopea 1C0 Japan malli ! toiminnot ok - pyöreä... | Kysy  |
| 866777     | sivupeili sähkö vasen         | hopea 1C0 - Japan malli - toiminnot ok - pyör... | Kysy  |
| 867028     | takavallo oikea               | SEDAN Japan malli                                | Kysy  |
| 867068     | turvavyö etu oikea            | SEDAN japan malli - kts kuvat                    | Kysy  |
| 867069     | turvavyö etu vasen            | Sedan Japan malli - kts kuvat                    | Kysy  |
| 866865     | tuulilasin pesimen säiliö     | SEDAN 2:lla pumpulla - Japan malli               | Kysy  |
| 866838     | tuulilasin pyyhkimen moottori | + vivusto 85110-1A040 - hyväk osakokonaisuus     | Kysy  |
| 866839     | tuulilasin pyyhkimen varsi    | VASEN  | Kysy  |
| 866840     | tuulilasin pyyhkimen varsi    | OIKEA  | Kysy  |
| 867026     | vasen takaovi                 | SEDAN Japan malli ! hopea 1C0 - etureunassa h... | Kysy  |
| 866953     | vetoakseli etu oikea          | 1.6 5-v - ajettu 72 tkm -                        | Kysy  |
| 866883     | äänenvaimennin                | 1.6 sedan - ei uusi mutta asiallinen käytetty... | Kysy  |