

**Opel Vectra vm.2003**

Tunnustenro: 2.2 farm

Merkki ja malli: Opel Vectra

Vuosimalli: 2003

Moottori: 2.2 114 kw

Vaihdelaatikko: Automaattinen

Mittarilukema: 250000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20221](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20221)

Lisätieto:

moottorivaurio Huoltokirja Juuri huollettu  
vaihteisto

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
867622	abs hydraulipumppu	2.2 bensa -kts kuvat - autosta WOLOZCF3541022...	Kysy
867428	ajovallo oikea	+säätömoottori ok - pleksinpinta kulumaa mutt...	Kysy
867429	ajovallo vasen	+ säätömoottori ok - pleksinpinta kulumaa - v...	Kysy
867440	ajovalon pesimen pumppu	testattu	Kysy
867421	CD-soitin	toiminnot ok 93176758 - koodia ei ole - autos...	Kysy
867451	ilmamäärämittari	2.2 bensa 114 kw 24404016 - putkenpäästä pien...	Kysy
867494	ilmastoinnin kompressori	2.2 bensa 09225560 -kts kuvat	Kysy
867477	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	2.2 bensa -kts kuva - järjestelmässä täysi pai...	Kysy
867604	jarrusatula taka vasen	farmari -ok	Kysy
867605	jarrusatulan pidin	Farmari	Kysy
867444	jousi etu	VASEN ETU 2.2 bensa - iskarissa kiinni joka h...	Kysy
867447	jousi etu	OIKEA ETU 2.2 bensa - iskarissa kiinni joka v...	Kysy
867482	joutokäynnin vakaaja	2.2 bensa 24459501 - käytetty mutta toimii	Kysy
867478	jäähdytin automaatti	2.2 bensa automaatti -kts kuva - nest sis - n...	Kysy
867486	jäähdyttimen tuuletin sähkö	2.2 bensa automaatti - kts kuvat - ns normaal...	Kysy
867491	katalysaattori	2.2 bensa 24407027 - hyväk osa - kts kuvat	Kysy
867497	käynnistinmoottori	2.2 bensa automaatti - paljon ajettu mutta to...	Kysy
867437	lokasuoja etu vasen	hopea Z157 - asiallinen käytetty osa	Kysy
867438	lokasuoja etu oikea	hopea Z157 - takareunassa hyvin lievä jälki m...	Kysy
867450	lokasuoja sisä	VASEN ETU	Kysy
867449	lokasuoja sisä	OIKEA ETU	Kysy
868798	moottori benssiini	2.2 114 kw bensa - kone rikki - myydään osina...	Kysy
867590	nosturi/tunkki		Kysy
867710	ohjausboksi vaihteisto	2.2 bensa 55351129 OK	Kysy
867455	oikea etuovi	hopea Z157	Kysy
867456	oikea takaovi	FARMARI hopea Z157	Kysy
867446	olka-akseli + napa oikea	2.2 bensa +abs - ei kolaroitu - laakeri käypä	Kysy
867443	olka-akseli + napa vasen	2.2 bensa + abs - ei kolaroitu - hyväk osa	Kysy
867588	paisuntasäiliö	2.2 bensa - kts kuva	Kysy
867424	puskuri etu	hopea Z157 - maalipintaa paikkamaalattu - naa...	Kysy
867430	puskurin kiinnike rauta etu	hopea Z157	Kysy
867492	ruisku lambdasondi	2.2 bensa ETU	Kysy
867493	ruisku lambdasondi	2.2 bensa TAKA	Kysy
867419	sivupeili sähkö oikea	hopea Z157 - toiminnot ok	Kysy
867420	sivupeili sähkö vasen	hopea Z157 - toiminnot ok	Kysy

Jatkuu sivulla 2



Opel Vectra

**Hämeen Autopurkaamo Oy**

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 23.01.2018

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
867606	takaluukku kombi/farmari	hopea Z157 - lasissa ns normaalia kulumaa	Kysy
867583	takapuskuri	Farmari hopea - kosketusjälkeä - käypä osa	Kysy
867586	takavallo oikea	FARMARI	Kysy
867587	takavallo vasen	FARMARI	Kysy
867475	takavallo vasen (luukkuun tuleva)	farmari - kts kuvat	Kysy
867634	turvavyö taka keski	FARMARI - vas selkänojassa kiinni - kts kuvat	Kysy
867629	turvavyö taka oikea	FARMARI malli	Kysy
867630	turvavyö taka vasen	FARMARI malli	Kysy
867441	tuulilasin pesimen pumppu	Farmari 2-toiminen	Kysy
867589	tuulilasin pyyhkimen moottori	toiminnot ok -kts kuvat	Kysy
867431	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy
867432	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA	Kysy
867457	vasen etuovi	hopea Z157 -	Kysy
867458	vasen takaovi	FARMARI hopea Z157 - varusteet ok	Kysy
867496	vetoakseli etu oikea	2.2 bensa automaatti - ns asiallinen normaali...	Kysy
867454	vetoakseli etu vasen	2.2 bensa 114 kw automaatti - asiallinen täyd...	Kysy