

**Nissan Micra vm.2002**

Tunnustenro: 1.4 3-ov

Merkki ja malli: Nissan Micra

Vuosimalli: 2002

Moottori: 1.4 60 kw

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 190000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20502](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20502)

Lisätieto:

vasen etukulmavaurio huoltokirja



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
875953	air-bag keskusyksikkö	01>02 28556AP001 - autossa kaikki (valo) ok	Kysy
875985	air-bag kosketinosa	01>02 255541F500	Kysy
875986	air-bag kuljettajan turvatyyny	01>02 -kts kuvat	Kysy
875546	ajovalo oikea	01>02 + säätömoottori ok 260101F511 -kts kuvat	Kysy
876000	ajovalo vasen	DEPO tarvike uusi osa	Kysy
875938	hattuhylly		Kysy
875548	ilmaläppäkotelo	1.0 - 1.4 01>02 - testattu hyväk osakokonaisuus	Kysy
875791	laturi	1.4 i 23100Ap000 - lataus tarkistettu - ns no...	Kysy
875588	lokasuoja etu oikea	BW3 vihervä - alahelmassa ruostetta muuten ok	Kysy
875597	lokasuoja sisä	OIKEA ETU	Kysy
875956	lämmityslaite puhallin	ei uudehko mutta nyt toimii	Kysy
875786	moottori bensini	1.4i 60 kw - huoltokirja - käynnistyi hyvin e...	200.00
875881	muut korin osat	ETU ALAPALKKI jäädyttäjän alla - kts kuvat -...	Kysy
875991	ohjausvaihte, tehostettu	490011F705 - tarkistettu - ei kolaroitu	Kysy
875955	oikea ovi (2/3 ov.)	vihertävä BW3 - pari pientä ns parkkislommoa ...	Kysy
875533	ovilasi oikea 2d	2-ovinen	Kysy
875547	puskuri etu päällyste	OIKEA peitelevy 01>02 -kts kuva	Kysy
875861	roiskeläppä	TAKA OIK & VAS	Kysy
875598	roiskeläppä	ETU VAS & OIK	Kysy
875591	ruisku lambdasondi	1.4 TAKA	Kysy
875534	sivupeili sähkö oikea	K11 BW3 vihertävä - toiminnot ok	Kysy
875785	sytytyspuola	1.4 i 0221504017 4 kpl - testattu	Kysy
875987	taka-akselisto	ei kolaroitu - kestää vararoinnin	Kysy
875947	takalasin pyyhkimen moottori	287101F500 - testattu	Kysy
875954	takaluukku	vihertävä BW3 - pari hyvin pientä pistemäistä...	Kysy
875937	takapuskuri	BW3 vihertävä - sisäpuolella näkyy korjausjäl...	Kysy
875946	takavalon vasen	01>02 kehys punainen	Kysy
875599	turvavyö etu oikea	2-ovinen 01>02 868841F511 -kts kuvat	Kysy
875984	turvavyö etu vasen	2-ovinen 01>02 868851F511 -kts kuvat	Kysy
875545	tuulilasin pesimen säiliö	pumput pois	Kysy
875614	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	1.4i - vaihteet toimii hienosti - ei ylim ään...	Kysy
875589	vetoakseli etu oikea	1.4 5-v - ei abs - ns normaalikuntoinen toimi...	Kysy