

Nissan Primera vm.2006

Tunnustenro: 2.0

Merkki ja malli: Nissan Primera

Vuosimalli: 2006

Moottori: 2.0 103 kw QR20DE

Vaihdelaatikko: 6-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 126000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20550

Lisätieto:

takaosavaurio huoltokirja huippuhieno
huollettu auto

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
882427	abs hydraulipumppu	2.0 6-v - testattu 0265950371	Kysy
882416	abs sensori	OIKEA TAKA - ok -	Kysy
882415	abs sensori	VASEN TAKA -ok -	Kysy
882478	air-bag anturi / sensori	SIVU 98830AY00A -ok - R & L sama	Kysy
882297	air-bag keskusyksikkö	autossa kaikki ok 98820AV21A / 0285001420	Kysy
882267	air-bag kosketinosa	47945AS500 - testattu hyväk osa	Kysy
882278	air-bag kuljettajan turvavyyny	kts kuvat	Kysy
881885	ajovalvo oikea	26010AU800 + säätömoottori ok - hyväk osa -kt...	Kysy
881888	ajovalon pesimen sylinteri oikea	+ rusehtava c30 peitelevy - testattu autossa	Kysy
882322	alatukivarsi etu oikea	ei kolaroitu	Kysy
882532	alatukivarsi etu oikea	kts kuva - ei kolaroitu asiallinen osa	Kysy
882533	alatukivarsi etu vasen	ei kolaroitu asiallinen osa	Kysy
882323	alatukivarsi etu vasen	ei kolaroitu	Kysy
882296	anturi kiihtyvyyss	0265005265 - testattu osa	Kysy
882475	CD-soitin	6 levyn vaihtajalla - toiminnot ok 28184BA000	Kysy
882531	etuistuin vasen	SJNFAP12U2286938 - selkänojan sivussa verhou...	Kysy
881887	etupelti	C30 rusehtava pelti joka on puskurin sisäp yl...	Kysy
881665	ilmamäärämittari	2.0 22680CA000 - testattu hyväk osa	Kysy
882252	ilmastoinnin kompressori	2.0 96200AU010 testattu - osa uusittu 7/17 - ...	Kysy
882230	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	2.0 - järjestelmässä täysi paine	Kysy
882725	ilmastointi letku/putki	2.0 3 kpl - ok -	Kysy
882145	iskunvaimennin etu	VASEN ETU 2.0 - ei kolaroitu - ei uusi mutta ...	Kysy
882146	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU 2.0 - ei kolaroitu - ei uusi mutta ...	Kysy
882418	iskunvaimennin taka	ei uudet mutta hyvä käytetty pari -kts kuva	Kysy
882401	jarrukilpi taka	VAS & OIK - ruostetta - vielä käypä osa	Kysy
882400	jarrusatulan pidin	TAKA	Kysy
882258	joutokäynnin vakaaja	2.0 - testattu hyväk osa	Kysy
882216	jäähdytin manuaalinen	2.0 nest sis - hyvä käytetty	Kysy
882217	jäähdyttimen tuuletin sähkö	2.0 2:lla moottorilla + teline	Kysy
882277	kaasupoljin	2.0 6-v - test 18002AU410	Kysy
881650	katkaisija lasinnostin	VAS etuovessa - kaikki ovet sähköllä - toimin...	Kysy
881647	konepelti	C30 rusehtava -hyvä käytetty osa	Kysy
882281	kyynärnoja	kts kuva	Kysy
882253	käynnistinmoottori	2.0 6-v 233008H50 testattu osa	Kysy
881625	lasinnostin	OIKEA ETU - toisesta nostimesta muovikärki ri...	Kysy

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
882256	laturi	2.0 23100AU420 - testattu hyväk osa	Kysy
882004	lokasuoja etu oikea	C30 rusehtava - kaaressa lievä naarmumainen p...	Kysy
882276	lämpösäätimet	kaikki toiminnot ok 28395BA00A	Kysy
882307	mittaristo täydellinen	2.0 kaikki toiminnot ok	Kysy
882269	monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet	HB test - kts kuvat	Kysy
882270	monitoimikatkaisin vilkku/valo	2.0 + sumuvalot - test -kts kuvat	Kysy
882304	monitoiminäyttö	28090BA000 - kaikki toiminnot ok	Kysy
882514	moottorin alapalkki	ei kolaroitu - tukivarret pois	Kysy
882476	ohjaus/virtalukko	+ 2 avain -kts kuva	Kysy
882308	ohjausboksi ilmastointi	ED20234710 - testattu hyväk osa	Kysy
882554	ohjausboksi ruisku	2.0 6-v MEC37-160 D2 6321 - testattu - vain b...	Kysy
882279	ohjauspyörä	2.0 monitoimiratti - kts kuvat - 48430BA16B	Kysy
882512	ohjaustehostin pumppu	2.0 - hyväk osa	Kysy
882513	ohjausvaihe, tehostettu	ei kolaroitu - hyväk tarkistettu osa -kts kuvat	Kysy
882309	oikea takaovi	HB rusehtava C30 - maalinaarmua	Kysy
882144	olka-akseli + napa vasen	2.0 - ei kolaroitu - hyväk osakokonaisuus	Kysy
881680	ovilasi etu vasen		Kysy
882280	pakosarja	2.0 + 2 lambdaa - putken lähdön pultit poikki...	Kysy
882861	polttoaineruiskupumppu bensa	2.0 - test hyväk osa	Kysy
882306	radio	28185BA021 - kts kuvat - toiminnot testattu	Kysy
882556	rele käynnistyksenesto	28550AV7 autosta SJNFCAP12U2286938 - testattu...	Kysy
881894	roiskeläppä	VAS & OIK ETU	Kysy
882298	sisävalot	ETU -kts kuva	Kysy
881624	sivupeili sähkö oikea	C30 rusehtava - toiminnot ok - lievä laahausj...	Kysy
881648	sivupeili sähkö vasen	C30 rusehtava - toiminnot ok - hyväk käytetty...	Kysy
881890	sumuvalot/huomiovalot	VASEN -hyväk käytetty	Kysy
882254	sytytyspuola	2.0 224488H315 4 kpl - hyväk testattu sarja	Kysy
881667	säleikkö / ristikko	VAS & OIK - hyväk pari	Kysy
882465	takaluukku	HB C30 rusehtava - hyväk osa	Kysy
881617	takavallo oikea	HB malli ! ns normaalikuntoinen osa	Kysy
882481	turvavyö etu oikea	86884AV710	Kysy
881895	tuulilasin pesimen säiliö	HB malli 2:lla pumpulla	Kysy
881679	tuulilasin pyyhkimen moottori	+ vivusto - toiminnot ok -hyväk osakokonaisuus	Kysy
882299	vaihdelaatikko 6-vaihdetta	2.0 6-v - vaihteet toimii hienosti - ei ylim ...	500.00
882219	vasen etuovi	C30 rusehtava	Kysy
882231	vetoakseli etu oikea	2.0 6-v - täydellinen osa	Kysy
882232	vetoakseli etu vasen	2.0 6-v	Kysy
882428	vetokoukku	HB malli - irtonupilla mutta tiukasti kiinni ...	Kysy