

Ford Mondeo vm.2006

Tunnustenro: 2.0 farm

Merkki ja malli: Ford Mondeo

Vuosimalli: 2006

Moottori: 2.0 CJBB 107 kw

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 185000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20590

Lisätieto:

etu/takaosavaurio Rekisteröintipvm: 20060306
Alustan nro: WFOVXXGGBW5K76961
Sylinteritilavuus: 1999 Moottorin koodi: CJBB
kW: 107

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
883247	abs hydraulipumppu	2.0i 5-v - testattu 0265950155 / 4S71-2C405-A...	Kysy
883031	ajovalon säätömoottori	testattu -kts kuva	Kysy
883245	aurinkolippa/häik.suoja	VASEN	Kysy
883246	aurinkolippa/häik.suoja	OIKEA	Kysy
883069	iskunvaimennin etu	2.0 OIK ETU - ei uudehko mutta kätpä osakokon...	Kysy
883059	iskunvaimennin etu	2.0 VAS ETU - ei uudehko mutta vuotamaton käy...	Kysy
883027	katkaisija lasinnostin	VAS ETUOVESSA - kaikki ovet sähköllä - toimin...	Kysy
883141	katkaisija valo	4S7T13A024AA toiminnot ok	Kysy
883260	kyynärnoja	kts kuvat	Kysy
883173	käynnistinmoottori	2.0 5-v 1S7U11000AD - testattu toimiva ns nor...	Kysy
883026	lasinnostin	VASEN ETU + moottori (8 nastaa pistokeosassa...	Kysy
883192	laturi	2.0 bensa - laturi uusittu jossain vaiheessa	Kysy
883201	ohjausvaihte, tehostettu	tsrkistettu - ei kolaroitu asiallinen osa - 1...	Kysy
882932	oikea etuovi	tummansininen metalli - peili + verhou pois ...	Kysy
883057	olka-akseli + napa vasen	2.0 + abs - ei kolaroitu - laakeri käypä kts ...	Kysy
883284	ovilasi etu vasen	VASEN ETU	Kysy
883175	pakosarja	2.0 107 kw -peltisarja	Kysy
883261	ruisku lambdasondi	TAKA 2.0i -ok	Kysy
883176	ruisku lambdasondi	ETU 2.0i 107 kw - testattu	Kysy
882902	sivupeili sähkö oikea	tummansininen tausta - toiminnot ok - 7 johtoa	Kysy
882903	sivupeili sähkö vasen	tummansininen tausta - toiminnot ok - 7 johtoa	Kysy
883174	sytytyspuola	2.0 0221503487 - testattu	Kysy
883227	takaistuimen selkänoja	vasen FARMARI Ghia + keskivyo	Kysy
883210	takalasin pyyhkimen moottori	FARMARI 0390201584 - toiminnot ok	Kysy
883228	turvavyö taka keski	FARMARI Ghia - vas selkänojassa kiinni	Kysy
883229	turvavyö taka vasen	FARMARI	Kysy
883249	tuulilasin pesimen pumppu	Farmari 2-toiminen	Kysy
883199	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	+ moottori - asiallinen osakokonaisuus	Kysy
882933	vasen etuovi	tummansininen metalli - nostin -peili-verhou...	Kysy
883135	vetoakseli etu oikea	2.0 bensa 5-v - asiallinen täydellinen osa	Kysy