

**Opel Astra H vm.2004**

Tunnustenro: 1.4 HB  
 Merkki ja malli: Opel Astra H  
 Vuosimalli: 2004  
 Moottori: 1.4 66 kw  
 Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.  
 Mittarilukema: 205000 km  
 Linkki auton tietoihin:  
[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20632](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20632)

Lisätieto:

vasen takakyykikolari



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
884874	abs hydraulipumppu	1.4 koeajettu 13157575 / 10.0970-0503.3	Kysy
884573	ajovalon pesimen sylinteri oikea	+ oranssi Y42 peitelevy	Kysy
884574	ajovalon pesimen sylinteri vasen	+ oranssi Y42 peitelevy	Kysy
884618	ilmamäärämittari	1.4 66 kw 0280218119 - käytetty mutta toimii	Kysy
884641	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU 1.4 ´ylätuki välttävä muuten asiall...	Kysy
884642	iskunvaimennin etu	VASEN ETU 1.4 - ylätuki välttävä - muuten asi...	Kysy
884634	jäähdytin manuaalinen	1.4 66 kw - toimiva ns normaalikuntoinen osa	Kysy
884635	jäähdyttimen tuuletin sähkö	1.4 66 kw - kts kuvat - toimiva ns normaaliku...	Kysy
884506	konepelti	oranssi Y42 - maalipinta välttävä	Kysy
884859	laturi	1.4 66 kw 0124425024 - lataus tarkistettu - e...	Kysy
884592	lokasuoja etu vasen	oranssi - pieni pistemäinen lommo peilaa ja a...	Kysy
884593	lokasuoja etu oikea	oranssi - alahelmassa alkavaa maali/ruostevikaa	Kysy
884929	lukko/takakannen lukko	LUKKOLAITE HB malli 495058724 - toiminnot ok	Kysy
884877	ohjaustehostin pumppu sähkö	1.4 TRW - ok - + letkut	Kysy
884636	oikea etuovi	oranssi Y42 - maalipinta käypä	Kysy
884637	oikea takaovi	HB oranssi Y42 - maalipinta käypä - alkava ma...	Kysy
884607	olka-akseli + napa oikea	1.4 + abs - ei kolaroitu - laakeri välttävä	Kysy
884596	olka-akseli + napa vasen	1.4 + abs - laakeri välttävä - ei kolaroitu	Kysy
884570	puskuri etu	oranssi Y42 - sivussa sivukiinnikevikaa (halk...	Kysy
884857	roiskeläppä	ETU VAS & OIK	Kysy
884505	sivupeili sähkö vasen	Y42 oranssi - toiminnot ok	Kysy
884884	sulakerasia	konehuoneessa -13181662 - kts kuvat	Kysy
884858	sytytyspuola	Z14XEP - testattu tarvike osa	Kysy
884930	takalasin pyyhkimen moottori	HB malli - 0390201591 - testattu	Kysy
884931	takalasin pyyhkimen varsi	HB malli	Kysy
884875	takaluukku	Y42 oranssi - lasissa normi kulumaa	Kysy
884934	takaluukun kahva ulkopuoli	AUKAISUKAHVA HB malli ´mikrokytkin ok ´kts kuva	Kysy
884639	takavalo oikea	5-ov HB TYC-merkkinen osa	Kysy
884640	takavalo vasen	5-ovinen HB alkuperäinen ns normaalikuntoinen...	Kysy
884595	tuulilasin pyyhkimen moottori	toiminnot ok - vivusto välttävä	Kysy
884507	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA	Kysy
884508	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy