

**Renault Mégane vm.2003**

Tunnustenro: 1.6 5-ov

Merkki ja malli: Renault Mégane

Vuosimalli: 2003

Moottori: 1.6 83 kw

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 170000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=20754](http://www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=20754)

Lisätieto:

RENAULT MEGANE (II) Valm.kuukausi: -  
 Rekisteröintipvm: 20031212 Alustan  
 nro: VF1BM0C0H29813002 Sylinteritilavuus:  
 1598 Moottorin koodi: K4M-760 kW: 83



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
885314	ajovalo oikea	+ säätömoottori ok - takasuoja pois ja hieman...	Kysy
885315	ajovalo vasen	+ säätömoottori - yläp pieni kiinnikevika + t...	Kysy
885610	ilmaläppäkotelo	1.6 8200190230 - koeajettu	Kysy
885066	konepelti	tummanvihreä TED96 - kts kuva	Kysy
885673	lasinnostin	OIKEA TAKA + moottori - 5-ovinen HB malli	Kysy
885674	lasinnostin	VASEN TAKA + moottori - 5-ovinen HB malli	Kysy
885025	lasinnostin	OIKEA ETU + moottori ( yksikkö pois ) asiall...	Kysy
885609	laturi	1.6 8200100907 - lataus tarkistettu - ns norm...	Kysy
885357	lokasuoja etu vasen	mettumvihreä TED96 - asiallinen osa	Kysy
885091	lukkolaite	VASEN ETU - toiminnot ok	Kysy
885030	lukkolaite	OIKEA TAKA - toiminnot ok 6 nastaa pistokeosa...	Kysy
885040	lukkolaite	VASEN TAKA - toiminnot ok - takaovet sähkölas...	Kysy
885026	lukkolaite	OIKEA ETU - toiminnot ok - 4 nastaa pistokeos...	Kysy
885842	moottori bensiini	1.6 16v Moottorin koodi: K4M-760 kW: 83 kw - ...	300.00
885029	ohjausboksi muut	LASINNOSTIN OIK TAKA - toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
885041	ohjausboksi muut	LASINNOSTIN VAS TAKA - toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
885388	oikea etuovi	mettumvihreä TED96 - maalipinta käypä	Kysy
885267	oikea takaovi	HB 5-ov tumvihreä TED96 - maalipinta käypä	Kysy
885092	oven sarana	VASEN ETU ylä/ala tummanvihreä - asiallinen k...	Kysy
885607	oven sarana	VASEN TAKA -ok - mettumvihreä	Kysy
885065	oven sarana	OIKEA TAKA ylä/ala - tummanvihreä - asialline...	Kysy
885062	oven sarana	OIKEA ETU ylä/ala vtummanvihreä - asiallinen ...	Kysy
885031	sivupeili sähkö oikea	tumvihreä TED96 tausta- lasissa pientä skraap...	Kysy
885093	sivupeili sähkö vasen	TED96 tummanvihteä - toiminnot ok - maalipinn...	Kysy
885615	sytytyspuola	1.6 4 kpl - testattu 7700875000	Kysy
885686	takapuskuri	5-ov HB malli ! tummanvihreä TED96 - maalipin...	Kysy
885390	takavalo oikea	HB ns normaalikuntoinen osa	Kysy
885391	takavalo vasen	HB ns normaalikuntoinen osa	Kysy
885616	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	1.6 JH3142 - vaihteiden toiminta testattu - h...	Kysy
885608	vasen etuovi	5-ov mettumvihreä TED96 - maalipinta käypä - ...	Kysy