

Seat Altea vm.2008

Tunnustenro: 1.9 XL

Merkki ja malli: Seat Altea

Vuosimalli: 2008

Moottori: 1.9 BXE 77 kw

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 313000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=20781

Lisätieto:

SEAT ALTEA XL Valm.kuukausi: -
 Rekisteröintipvm: 20080104 Alustan nro:
 VSSZZ5PZ8R029915 Sylinteritilavuus: 1896
 Moottorin koodi: BXE kW: 77 Vasen
 etukulmakolari



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
886484	air-bag etu anturi / sensori oikea	1K0955557	Kysy
886486	air-bag etu anturi / sensori vasen	1K0955557	Kysy
886572	ajovallo oikea	+ säätömoottori ok 5P1941006 D - ei uudehko m...	Kysy
886525	ajovalon pesimen sylinteri oikea	+ hopea peitelevy	Kysy
886573	ajovalon säätömoottori	5P0941295 - test	Kysy
886827	alatukivarsi etu oikea	pusla käypä - ei kolaroitu	Kysy
886497	ilmamäärämittari	1.9 TDi 77 kw - testattu uusittu osa 0281002531	Kysy
886844	ilmastoinnin kompressori	1.9 TDi 1K0820859 F -kts kuvat	Kysy
886829	jäähdyttimen tuuletin sähkö	1.9 TDi - käytetty mutta toimii - kts kuvat	Kysy
886460	katkaisija lasinnostin	VAS ETUOVESSA - toiminnot ok - kaikki ovet sä...	Kysy
886496	konepelti	hopea LS7Y - asiallinen käytetty osa	Kysy
886842	käynnistinmoottori diesel	1.9 TDi 5-v 0001123012 - testattu ns normaali...	Kysy
886447	lasinnostimen moottori	VASEN TAKA - toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
886458	lasinnostimen moottori	OIKEA TAKA - toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
886493	lasinnostimen moottori	OIKEA ETU - toiminnot ok - myös takaovet sähkö...	Kysy
886494	lasinnostin	OIKEA ETU - käytetty mutta nyt toimii	Kysy
886459	lasinnostin	VASEN TAKA - moottori pois	Kysy
886488	lasinnostin	OIKEA TAKA - moottori pois	Kysy
886448	lasinnostin	VASEN ETU - moottori pois - kts kuva	Kysy
886843	laturi	1.9 TDi 06F903023F - lataus tarkistettu - käy...	Kysy
886684	lokasuojat etu oikea	LS7Y hopea	Kysy
886454	lukkolaite	VASEN ETU - toiminnot ok -kts kuvat	Kysy
886500	lukkolaite	OIKEA TAKA - toiminnot ok -	Kysy
886422	lukkolaite	VASEN TAKA - toiminnot ok	Kysy
886414	lukkolaite	OIKEA ETU - toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
886859	ohjausboksi ruiskupumppu. diesel	1.9 TDi 03G906021 LN / 0281013282 + 5-v - tes...	Kysy
886870	oikea etuovi	hopea - alaosaa maalattu	Kysy
886871	oikea takaovi	hopea - alaosaa maalattu	Kysy
886683	olka-akseli + napa oikea	1.9 TDi -kts kuvat - laakeri käypä - ei kolar...	Kysy
886412	oven ulkokahva oikea	OIKEA ETU hopea LS7Y	Kysy
886487	oven ulkokahva oikea	OIKEA TAKA hopea LS7Y	Kysy
886455	oven ulkokahva vasen	VASEN ETU + lukkosylinteri - hopea LS7Y	Kysy
886423	oven ulkokahva vasen	VASEN TAKA hopea LS7Y	Kysy
886549	ovenkahva sisä oikea	OIKEA ETU AUKAISUKAHVA	Kysy
886550	ovenkahva sisä oikea	OIKEA TAKA AUKAISUKAHVA	Kysy

Jatkuu sivulla 2

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
886530	ovenkahva sisä vasen	VASEN ETU AUKAISUKAHVA -kts kuva	Kysy
886531	ovenkahva sisä vasen	VASEN TAKA AUKAISUKAHVA	Kysy
887208	ovilasi etu oikea	KOLMIOLASI	Kysy
886673	ovilasi etu oikea		Kysy
886674	ovilasi etu vasen		Kysy
886425	ovilasi taka oikea	tummennettu	Kysy
886426	ovilasi taka vasen	tummennettu	Kysy
886852	paisuntasäiliö	1.9 TDi	Kysy
887025	polttoaineruiskupumppu diesel	tankissa 1.9 TDi 1K0919050 - testattu normaal...	Kysy
886529	puskuri etu	hopea LS7Y - vas puolella kiinnikevikaa + hal...	Kysy
886571	puskuri etu päällyste	OIKEA SUMUVALOKEHYS ´lohkisreikä´	Kysy
886828	puskurin kiinnike rauta etu	kts kuva -pienä ruostetta	Kysy
886547	ruiskutus muut	Alipainesolenoidi 6Q0906625	Kysy
886415	sivupeili sähkö oikea	hopea LS7Y toiminnot ok + parkkitoiminto - ma...	Kysy
886461	sivupeili sähkö vasen	hopea LS7Y - toiminnot ok + parkkitoiminto	Kysy
886548	sumuvalot/huomiovalot	OIKEA - käypä osa	Kysy
886872	takaluukku	hopea - alasaumassa maali turvottaa	Kysy
886873	takapuskuri	maalivikaa	Kysy
886855	takavallo vasen	ns normaalikuntoinen osa	Kysy
886934	tavaratilan peite	asiallinen käytetty osa	Kysy
886570	tuulilasin pesimen säiliö	+ pumput kts kuva	Kysy
886527	tuulilasin pyyhkimen moottori	OIKEA 1397220535	Kysy
886526	tuulilasin pyyhkimen moottori	VASEN 1397220534	Kysy
886498	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA - nivelosassa maalivikaa -kts kuvat	Kysy
886499	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN - nivelosassa maalivikaa - kts kuvat	Kysy
887024	vetoakseli etu oikea	1.9 TDi 5-v - ns normaalikuntoin käypä osa	Kysy