

**Toyota Corolla vm.1999**

Tunnistenumero: 1.3 sed

Merkki ja malli: Toyota Corolla

Vuosimalli: 1999

Moottori: 1.3 4EFE

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 64000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=20817](http://www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=20817)

Lisätieto:

takaosavaurio huoltokirja sisustus HG 10  
harmaa

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
890886	abs hydraulipumppu	1.3 sedan 44510-12270 OK	Kysy
890891	air-bag etu anturi / sensori oikea	OIKEA ETU	Kysy
890892	air-bag etu anturi / sensori vasen	VASEN ETU	Kysy
890870	air-bag keskusyksikkö	89170-12250 sedan - autossa kaikki (valo) ok -	Kysy
890904	air-bag kosketinosa	1.6 sedan 98>99 - ajettu 64 tkm - ok - kts ku...	Kysy
890616	ajovalo oikea	98>99 hyväk TYC merkinen osa - säätömoottori...	Kysy
890642	alatukivarsi etu oikea	ei kolaroitu - ajettu 64 tkm	Kysy
890643	alatukivarsi etu vasen	ei kolaroitu - ajettu 64 tkm	Kysy
890806	aurinkolippa/häik.suoja	OIKEA -kts kuva	Kysy
890613	etupelti	98>99 punainen maskipelti 3E5 - tarvikeseosa	Kysy
890759	ilmaläppäkotelo	1.3 4EFE - ajettu 64 tkm - testattu ja hienos...	Kysy
890627	iskunvaimennin etu	VASEN ETU 1.3 - hyväk täydellinen osakokonais...	Kysy
890626	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU 1.3 - hyväkuntoinen täydellinen osa...	Kysy
890827	jarrukilpi taka	VAS & OIK - pintaruostetta - käypä pari - vai...	Kysy
890845	jarrusatula etu oikea	1.3 sylinteriosa - ajettu 64 tkm	Kysy
890846	jarrusatula etu vasen	1.3 sylinteriosa - ajettu 64 tkm	Kysy
890629	jarrusatulan pidin	OIKEA ETU ´PUKKI ´1.3 -hyväk osa	Kysy
890630	jarrusatulan pidin	VASEN ETU ´PUKKI ´1.3 - hyväk osa	Kysy
890670	jäähdytin manuaalinen	1.3 4EFE -hyväk osa	Kysy
890646	katalysaattori	1.3 4EFE ajettu 64 tkm - putki katkaistu kati...	Kysy
890580	konepelti	punainen 3E5 tarvikeseosa - maalipinnassa ns ha...	Kysy
890754	laturi	1.3 4EFE - lataus tarkistettu - ajettu 64 tkm...	Kysy
890651	lokasuoja etu vasen	98>99 punainen 3E5 - kaaren yläp lievä naarmu...	Kysy
890628	lokasuoja etu oikea	98>99 punainen 3E5 - kärki hieman kääntynyt - ...	Kysy
890599	lokasuoja sisä	OIKEA ETU	Kysy
890600	lokasuoja sisä	VASEN ETU	Kysy
890644	moottorin alapalkki	POIKITTAINEN - ei kolaroitu - hyväk osa	Kysy
890871	ohjausboksi ruisku	1.3 4EFE 5-v - koeajettu 89661-1A760 + 2 must...	Kysy
890944	ohjaustehostin pumppu	1.3 4EFE - ajettu 64 tkm - kts kuvat - runko ...	Kysy
890945	ohjausvaihte, tehostettu	ei kolaroitu - ajettu 64 tkm	Kysy
890667	oikea etuovi	SEDAN punainen 3E5	Kysy
890757	oikea takaovi	SEDAN punainen 3E5	Kysy
890632	olka-akseli + napa oikea	1.3 - ei kolaroitu - ajettu 64 tkm	Kysy
890633	olka-akseli + napa vasen	1.3 - ei kolaroitu - ajettu 64 tkm	Kysy
890824	olka-akseli oikea taka	vain abs anturi mukana - ajettu 64 tkm	Kysy

Jatkuu sivulla 2



Toyota Corolla

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 20.05.2018

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
890825	olka-akseli vasen taka	vain abs anturi mukana - ajettu 64 tkm	Kysy
890585	oven ulkokahva oikea	OIKEA ETU - musta - ei maalattu -	Kysy
891109	ovilasi etu oikea	SEDAN	Kysy
890691	rekisterikilven valo	SEDAN 2 kpl	Kysy
890903	roiskeläppä	VAS & OIK TAKA	Kysy
890615	roiskeläppä	VAS & OIK ETU	Kysy
890645	ruisku lambdasondi	1.3 4EFE - kts kuvat - käytetty mutta toimii ...	Kysy
890583	sivupeili sisäsäätö oikea	SEDAN - musta - ei maalattu - ns normaalikunt...	Kysy
890584	sivupeili sisäsäätö vasen	SEDAN musta - ei maalattu - ns normaalikuntoi...	Kysy
890758	sytytyspuola	1.3 4EFE - molemmat puolat -kts kuva	Kysy
890581	säleikkö / ristikko	kts kuva	Kysy
890692	takavallo vasen	SEDAN - lasi ok - pohjassa luukun aukossa vik...	Kysy
890693	takavallo vasen (luukkuun tuleva)	SEDAN	Kysy
890784	tukivarsi taka oikea	POIKITTAINEN säädöllä - ajettu 64 tkm	Kysy
890786	tukivarsi taka oikea	POIKITTAINEN ETU - ajttu 64 tkm	Kysy
890788	tukivarsi taka oikea	PITKITTÄINEN ajettu 64 tkm	Kysy
890787	tukivarsi taka vasen	POIKITTAINEN ETU - ajttu 64 tkm	Kysy
890789	tukivarsi taka vasen	PITKITTÄINEN - ajttu 64 tkm	Kysy
890801	turvavyö taka keski	SEDAN harmaa hihna	Kysy
890802	turvavyö taka oikea	SEDAN - harmaa hihna	Kysy
890803	turvavyö taka vasen	SEDAN - harmaa hihna	Kysy
890848	turvavyön lukko	ETU -kts kuva	Kysy
890602	tuulilasin pyyhkimen moottori	toiminnot ok - ajettu 64 tkm	Kysy
890604	tuulilasin pyyhkimen varsi	OIKEA	Kysy
890603	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy
890756	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	1.3 4EFE - ajettu 64 tkm - vaihteet toimii hi...	300.00
890668	vasen etuovi	SEDAN - punainen 3E5	Kysy
890650	vetoakseli etu vasen	1.3 4EFE 5-v - ajettu 64 tkm	Kysy