

Hyundai i20 vm.2009

Tunnustenro: 1.2 5-ov

Merkki ja malli: Hyundai i20

Vuosimalli: 2009

Moottori: 1.2 G4LA 57 kw

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 100000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=20902

Lisätieto:

HYUNDAI i20 (I) Valm.kuukausi: -
 Rekisteröintipvm: 20090331 Alustan nro:
 MALBA51BP9M018718 Sylinteritilavuus: 1248
 Moottorin koodi: G4LA kW: 57



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
897558	abs hydraulipumppu	1.2 0265800795 / 58910-1J000	Kysy
897352	ajovalon kiinnitys kehys	VASEN lampun alla 09>12	Kysy
897349	ajovalon kiinnitys kehys	OIKEA lampun alla -kts kuva	Kysy
897354	alatukivarsi etu oikea	09>12 - ei kolaroitu	Kysy
897519	hattuhylly		Kysy
897484	hihnapyörä (kampiakseli)	ulompi hihnapyörä 1.2 -kts kuva	Kysy
897453	ilmaläppäkotelo	1.2 -kts kuva	Kysy
897358	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	09>12 - järjestelmässä täysi paine - ns norma...	Kysy
897456	ilmastointi letku/putki	1.2 09>12 - järjestelmä ok - 3 kpl letkuja	Kysy
897479	imusarja	1.2 -kts kuva	Kysy
897532	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU 09>12 - ei vuotoa - ei kolaroitu - ...	Kysy
897563	iskunvaimennin taka	2 kpl - asiallinen pari	Kysy
897559	jarrukilpi taka	OIKEA TAKA - rumpujarrut - hyväk osakokonaisu...	Kysy
897561	jarrukilpi taka	VASEN TAKA rumpujarrut - hyväk osakokonaisuus...	Kysy
897513	jarrusatula etu oikea	1.2 -kts kuvat	Kysy
897514	jarrusatula etu vasen	1.2 -kts kuvat	Kysy
897417	jäähdytin manuaalinen	1.2 5-v -nest sis - ns normaalikuntoinen osa	Kysy
897416	jäähdyttimen tuuletin sähkö	1.2 -kts kuva	Kysy
897535	keskuslukitus moottori takakansi	kts kuvat	Kysy
897350	korin etuosa muut	ALAMUOVILEVY -kts kuva	Kysy
897449	käynnistinmoottori	1.2 5-v 36100-03100	Kysy
897450	laturi	1.2 37300-03100	Kysy
897414	lokasuojia sisä	OIKEA ETU 09>12	Kysy
897536	lukko/takakannen lukko	lukkolaite - kts kuvat	Kysy
897415	muut korin osat	OIKEA ETU ALAMUOVI 09>12 kts kuva	Kysy
897520	nosturi/tunkki		Kysy
897610	oikea takaovi	punainen BH - etureunassa ja ikkunan alla lom...	Kysy
897355	olka-akseli + napa oikea	1.2 09>12 - ei kolaroitu hyväk osa	Kysy
897359	paisuntasäiliö		Kysy
902437	polttoaineruiskupumppu bensa	31110-1J000	Kysy
897480	polttoainesuutin ruisku	1.2 35310-03000 4 kpl -kts kuva	Kysy
897611	polttoainesäiliö	1.2 bensa -hyväk osa	Kysy
897351	puskurin kiinnike rauta etu	09>12 kts kuva	Kysy
898460	radioantenni	kts kuva	Kysy
897454	ruisku lambdasondi	TAKA 1.2 -kts kuva	Kysy

Jatkuu sivulla 2



Hyundai i20

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 20.05.2018

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
897455	ruisku lambdasondi	ETU 1.2	Kysy
897538	sivupeili sähkö oikea	musta - ei maalattu	Kysy
897481	sytytyspuola	1.2 puolat 2 kpl + johdot	Kysy
897597	taka-akselisto	varusteet pois - ei kolaroitu	Kysy
897529	takalasi	punaisessa luukussa jossa kolarivikaa kiinni.	Kysy
897530	takalasin pyyhkimen moottori	98710-1J000 kts kuvat	Kysy
897531	takalasin pyyhkimen varsi	mutterisuoja pois	Kysy
897534	takaluukun kahva ulkopuoli	aukaisukahva punainen BH	Kysy
897596	takapuskuri	BH punainen - pari hyvin pientä maalinaarmua ...	Kysy
897516	takavalo oikea	09>12 luukun reuna murtanut valosta palaa poi...	Kysy
897517	takavalo vasen	09>12 kts kuva	Kysy
898115	tuulilasin pesimen pumppu	kts kuva	Kysy
897482	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	1.2 5-v	Kysy
897483	vauhtipyörä	1.2 -kts kuvat	Kysy
897518	vetoakseli etu oikea	1.2	Kysy
897598	äänenvaimennin	1.2 + keskiosa - ei uusi mutta asiallinen käy...	Kysy