

Peugeot 307 vm.2005

Tunnustenro: 1.6 5-ov

Merkki ja malli: Peugeot 307

Vuosimalli: 2005

Moottori: 1.6 NFU 80 kw

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 102000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=20904

Lisätieto:

palovaurio PEUGEOT 307
Valm.kuukausi: - Rekisteröintipvm:
20050728 Alustan nro: VF33CNFUC84136248
Sylinteritilavuus: 1587 Moottorin
koodi: NFU kW: 80



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
891734	alatukivarsi etu oikea	ei kolaroitu - ajettu 102 tkm	Kysy
891735	alatukivarsi etu vasen	ei kolaroitu - ajettu 102 tkm	Kysy
891811	hattuhyllä	5-ov HB	Kysy
891341	imusarja	1.6 80 kw NFU	Kysy
891749	jarrusatula etu oikea	1.6 Bosch jarrur - ajettu 102 tkm	Kysy
891750	jarrusatula etu vasen	1.6 Bosch jarrut - ajettu 102 tkm	Kysy
891739	jarrusatulan pidin	1.6 OIKEA ETU Bosch jarrut	Kysy
891740	jarrusatulan pidin	1.6 VASEN ETU Bosch jarrut	Kysy
891342	joutokäynnin vakaaja	1.6 NFU 80 kw 966180908000 - ajettu 102 tkm	Kysy
891328	käynnistinmoottori	1.6 80 kw 5-v 9648644680 - testattu - ajettu ...	Kysy
891329	laturi	1.6 80 kw 9640088080 -kts kuva	Kysy
891760	moottorin alapalkki	EI KOLAROITU	Kysy
891752	oikea etuovi	5-ov metpunainen	Kysy
891753	oikea takaovi	5-ov HB metpunainen	Kysy
891270	olka-akseli + napa oikea	1.6 - ei kolaroitu - hyväk laakeri + nivel	Kysy
891271	olka-akseli + napa vasen	1.6 - ei kolaroitu - hyväk laakeri + nivel	Kysy
891302	pakosarja	1.6 80 kw NFU - asiallinen osa -kts kuvat	Kysy
891343	polttoainesuutin ruisku	1.6 80 kw 0280158057 4 kpl - ajettu 102 tkm	Kysy
891304	ruisku lambdasondi	TAKA 1.6 80 kw NFU -ok	Kysy
891303	ruisku lambdasondi	ETU 1.6 NFU 80 kw -ok	Kysy
891346	sytytyspuola	1.6 80kw NFU 9636337880	Kysy
891751	takalasi	HB metpunaisessa luukussa kiinni jossa pieni ...	Kysy
891738	takapuskuri	HB malli - metpunainen - pientä käytönjälkeä ...	Kysy
891305	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy
891330	vauhtipyörä	1.6 NFU 80 kw - kts kuvat - ajettu 102 tkm	Kysy
891310	vetoakseli etu oikea	1.6 80 kw - ajettu 102 tkm - hyväk täydelline...	Kysy
891272	vetoakseli etu vasen	1.6 80 kw - ajettu 102 tkm - hyväk osa	Kysy