

Toyota Avensis vm.2002

Tunnustenro: farm dies

Merkki ja malli: Toyota Avensis

Vuosimalli: 2002

Moottori: 2.0 diesel D4D 81 kw 1CD-FTV

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 402000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=21003

Lisätieto:

oikea kylkikolari Huoltokirja TOYOTA
 AVENSIS (I) Valm.kuukausi: -
 Rekisteröintipvm: 20021121 Alustan nro:
 SB172DBN00E089644 Sylinteritilavuus: 1995
 Moottorin koodi: 1CD-FTV kW: 81



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
898423	air-bag keskusyksikkö	01>03 89170-05080 - autossa kaikki (valo) ok	Kysy
897962	ajovallo oikea	01>03 kiinnikkeitä rikki - säätömoottori pois...	Kysy
897957	ajovallo vasen	01>03 säätömoottori pois - asiallinen tarvike...	Kysy
898114	ajovalon pesimen suutin oikea	01>03	Kysy
897978	ajovalon säätömoottori	01>03 -kts kuva - testattu	Kysy
898270	aurinkolippa/häik.suoja	VASEN	Kysy
898271	aurinkolippa/häik.suoja	OIKEA	Kysy
897918	ilmamäärämittari	2.0 diesel 81 kw 22204-27010 - testattu	Kysy
898434	ilmanpuhdistin	2.0 diesel 01>03	Kysy
897927	katkaisija lasinnostin	VAS ETU ´etuovet sähköllä´-kaikki toiminnot o...	Kysy
897919	konepelti	metpunainen 3N8 - maalipinta käypä muuten ok	Kysy
898108	käynnistinmoottori diesel	2.0 diesel 01>03 - testattu jossain vaiheessa...	Kysy
898109	laturi	2.0 diesel 01>03 27060-27030 - lataus tarkist...	Kysy
897963	lokasuoja etu vasen	metpunainen 3N8 maalipinta käypä - sisäpuolel...	Kysy
897958	lokasuoja sisä	VASEN ETU Huom ! DIESEL malli !	Kysy
898429	lukko/takakannen lukko	FARMARI lukkolaite - tunnistin ok -kts kuva	Kysy
896267	moottori diesel	Moottorin koodi: 1CD-FTV kW: 81 - testattu to...	Kysy
898435	muut etupään osat	muovisuoja lukkopellin päälle -kts kuva	Kysy
898105	olka-akseli + napa vasen	2.0 diesel - laakeri ja jarrukilpi heikko - e...	Kysy
898107	paisuntasäiliö	2.0 diesel 01>03 kts kuvat	Kysy
898315	rekisterikilven valo	FARMARI -kannat ok - muuten hieman likaiset	Kysy
898272	sisävalot	ETU + kotelo -ok	Kysy
897922	sivupeili sähkö oikea	musta- ei maalattu - toiminnot ok	Kysy
897923	sivupeili sähkö vasen	musta-ei maalattu - toiminnot ok	Kysy
897920	säleikkö / ristikko	01>03 -ns normi kulumaa	Kysy
898314	takalasi	FARMARI ´metpunaisessa 3N8 luukussa kiinni jo...	Kysy
898266	takaluukun kahva ulkopuoli	FARMARI metpunainen 3N8 - asiallinen käytetty...	Kysy
898297	takavalo oikea	FARMARI 01>03 -käypä osa	Kysy
898267	takavalo oikea (luukkuun tuleva)	FARMARI 01>03	Kysy
898298	takavalo vasen	FARMARI 01>03 - kosteutta ja pientä käytönjäl...	Kysy
898268	takavalo vasen (luukkuun tuleva)	FARMARI 01>03 -sisällä kosteutta ja yksi pinn...	Kysy
897959	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	käypä osa - moottorin osanumero 85110-05040 (...)	Kysy
897960	tuulilasin pyyhkimen moottori	85110-05040 - kaikki toiminnot ok	Kysy
898113	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	2.0 diesel 01>03 - vaihteet toimii asiallises...	Kysy
898274	vasen takaovi	FARMARI -metpunainen 3N8 - maalipinta käypä	Kysy