

Toyota Corolla 02-07 (E120) vm.2005

Tunnustenro: 1.6 5-ov

Merkki ja malli: Toyota Corolla 02-07 (E120)

Vuosimalli: 2005

Moottori: 1.6 81 kw 3ZZ-FE

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.

Mittarilukema: 66000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=21004

Lisätieto:

vasen sivuvaurio Huippuhieno auto
Valmistusmaa Japani TOYOTA COROLLA
(E120) - Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 20050124 Alustan nro:
JTDKZ20E700100991 Sylinteritilavuus: 1598
Moottorin koodi: 3ZZ-FE kW: 81



| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|------------------------------------|--|-------|
| 896606 | abs hydraulipumppu | 1.6 Japan HB - ajettu vain 66 tkm - ok - 0273... | Kysy |
| 896264 | air-bag anturi / sensori | ETU 89173-02030 | Kysy |
| 896465 | air-bag etu anturi / sensori oikea | OIKEA SIVU B-tolpassa 89831-02020 | Kysy |
| 896468 | air-bag etu anturi / sensori oikea | OIKEA SIVU C-tolpassa 89831-02050 | Kysy |
| 896531 | air-bag kosketinosa | japan HB - ajettu 66 tkm - ok - kts kuvat 640... | Kysy |
| 896532 | air-bag kuljettajan turvatyyny | HB japan Terra -kts kuvat + ratti - ajettu 66... | Kysy |
| 896683 | air-bag turvaverho oikea | 5-ov HB japan malli - kts kuvat | Kysy |
| 895614 | ajovalo oikea | HB Japan malli +säätömoottori - hyväk osa -kt... | Kysy |
| 895615 | ajovalo vasen | HB Japan malli -kiinnikkeitä rikki - säätömo... | Kysy |
| 895655 | ajovalon pesimen sylinteri oikea | HB Japan -punainen 3E5 - test autossa | Kysy |
| 895656 | ajovalon pesimen sylinteri vasen | HB Japan - punainen 3E5 - test autossa | Kysy |
| 896033 | alatukivarsi etu vasen | ei kolaroitu - ajettu 66 tkm | Kysy |
| 896447 | aurinkolippa/häik.suoja | VASEN japan HB - muovi ryppyinen | Kysy |
| 896449 | aurinkolippa/häik.suoja | OIKEA japan HB | Kysy |
| 896445 | CD-soitin | HB japan - ajettu vain 66 tkm - kaikki toimin... | Kysy |
| 896609 | etuistuin oikea | 5-ov HB japan malli - Terra -kts kuva - ajett... | Kysy |
| 896448 | hattuhylly | 5-ov HB japan | Kysy |
| 896263 | ilmamäärämittari | 1.6 ajettu 66 tkm - test 22204-22010 | Kysy |
| 896425 | ilmastoinnin kompressori | 1.6 447220-6353 - ajettu 66 tkm - testattu hy... | Kysy |
| 896426 | ilmastointi lauhdutin / jäähdytin | 1.6 Japan HB - hyväk testattu osa | Kysy |
| 896446 | ilmastointi letku/putki | 1.6 HB japan kaikki 3 kpl letkuja - järjestel... | Kysy |
| 895686 | iskunvaimennin etu | 1.6 VASEN ETU - ajettu 66 tkm - asiallinen os... | Kysy |
| 895685 | iskunvaimennin etu | 1.6 OIKEA ETU - ajettu 66 tkm - asiallinen os... | Kysy |
| 896537 | iskunvaimennin taka | 5-ov HB ajettu 66 tkm - Hyväk pari vas & oik ... | Kysy |
| 896998 | jarrusatula etu oikea | 1.6 japan HB - ajettu 66 tkm | Kysy |
| 896999 | jarrusatula etu vasen | 1.6 japan HB - ajettu 66 tkm | Kysy |
| 896607 | jarrusatula taka oikea | HB japan - ajettu 66 tkm - hyväk osa -kts kuvat | Kysy |
| 896608 | jarrusatula taka vasen | HB japan- ajettu 66 tkm - hyväk osa - kts kuvat | Kysy |
| 896734 | jarrusatulan pidin | OIKEA ETU 1.6 japan HB suojakumit vaihdettava... | Kysy |
| 896735 | jarrusatulan pidin | VASEN ETU 1.6 japan HB - ajettu 66 tkm - suoj... | Kysy |
| 896420 | joutokäynnin vakaaja | 1.6 22030-22050 - testattu hyväk osa - ajettu... | Kysy |
| 895995 | jäähdytin manuaalinen | 1.6 Japan HB - ajettu 66 tkm - OK | Kysy |
| 895996 | jäähdyttimen tuuletin sähkö | 1.6 Japan HB - kts kuvat - ajettu 66 tkm | Kysy |
| 895696 | katalysaattori | 1.6 HB Japan - pitkä putki - kts kuva - ajett... | Kysy |
| 895581 | konepelti | HB Japan malli - punainen 3E5 -punaiseen auto... | Kysy |

Jatkuu sivulla 2

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|------------------------------------|---|-------|
| 896693 | korin etuosa ilman rintapanssaria | 5-ov HB japan punainen -kts kuvat | Kysy |
| 895693 | korin etuosa muut | peltikiinnike vasen aisan päähän -kts kuva - ... | Kysy |
| 895694 | korin etuosa muut | peltikiinnike oikea aisan päähän - HB Japan | Kysy |
| 896738 | korin etuosa muut | muovilevy etukehikon päällä - japan HB | Kysy |
| 896687 | korin etuosa muut | alamuovi edessä poikittain kts kuva - HB japa... | Kysy |
| 896694 | korin takaosa | HB japan 5-ov | Kysy |
| 896422 | käynnistinmoottori | 1.6 5-v - ajettu 66 tkm - 228000-7591 | Kysy |
| 895658 | lasinnostimen moottori | OIKEA ETU 5-ov Jpan malli - ajettu + koneist... | Kysy |
| 896423 | laturi | 1.6 27060-22030 - ajettu 66 tkm - testattu hy... | Kysy |
| 895695 | lokasuoja etu oikea | punainen 3E5 HB Japan - hyväkuntoinen osa | Kysy |
| 895582 | lokasuoja sisä | OIKEA ETU Japan malli | Kysy |
| 895585 | lokasuoja sisä | VASEN ETU Japan malli | Kysy |
| 896265 | lämmityslaitteen puhaltimen vastus | Japan malli - toiminnot ok - ajettu 66 tkm - ... | Kysy |
| 896444 | mittaristo täydellinen | 1.6 HB japan - ajettu 66 tkm - toiminnot ok 8... | Kysy |
| 896257 | monitoimikatkaisin pesu/pyyhkimet | 1.6 HB - toiminnot ok - ajettu 66 tkm - kts k... | Kysy |
| 896258 | monitoimikatkaisin vilkku/valo | 1.6 HB Japan HB - ajettu 66 tkm - kts kuvat - ... | Kysy |
| 896261 | moottorin alapalkki | PITKITTÄINEN - EI KOLAROITU | Kysy |
| 896260 | moottorin alapalkki | POIKITTAINEN johon vakaaja kiinnittyy - EI KO... | Kysy |
| 895689 | muut etupään osat | OIKEA muovikiinnike puskurin ja lokasuojan sa... | Kysy |
| 895687 | muut etupään osat | VASEN muovikiinnike lokasuojan ja puskurin sa... | Kysy |
| 896530 | ohjausboksi ruisku | 1.6 japan 5-v - koeajettu 89661-12A10 + 2 mus... | Kysy |
| 896533 | ohjaustehostin pumppu | 1.6 Japan HB ajettu 66 tkm - test -ok 45200-1... | Kysy |
| 896259 | ohjausvaihte | Japan malli - ei kolaroitu - ajettu 66 tkm | Kysy |
| 896045 | oikea etuovi | 5-ovinen HB punainen 3E5 Japan malli - hyväk ovi | Kysy |
| 896535 | oikea takaovi | HB japan ! punainen 3E5 | Kysy |
| 895683 | olka-akseli + napa oikea | 1.6 Japan - ei kolaroitu - ajettu 66 tkm - hy... | Kysy |
| 895684 | olka-akseli + napa vasen | 1.6 Japan - ei kolaroitu - ajettu 66 tkm - hy... | Kysy |
| 896476 | oven rajoitin | ETU - ajettu 66 tkm | Kysy |
| 896431 | pakosarja | 1.6 Japan HB - tässä mallissa kat pakosarjass... | Kysy |
| 896681 | polttoaineen täyttöaukon kansi | punainen 3E5 HB japan malli | Kysy |
| 902438 | polttaineruiskupumppu bensa | 77020-12490 - ok - | Kysy |
| 895979 | puskuri etu | HB Japan punainen 3E5 - hyväkuntoinen käytett... | Kysy |
| 895616 | puskurin kiinnike rauta etu | HB Japan malli - punainen 3E5 hyväk osa | Kysy |
| 896262 | rele valo | 82642-12050 PÄIVÄVALORELE - test - ajettu 66 ... | Kysy |
| 895595 | sivupeili sähkö oikea | punainen 3E5 Japan malli pyöreällä pistokkeel... | Kysy |
| 896424 | sytytyspuola | 1.6 4 kpl 90919-02239 - ajettu 66 tkm - test ... | Kysy |
| 896553 | taka-akselisto | HB japan - ei kolaroitu | Kysy |
| 896737 | takaistuimen istuinosa | OIK & VAS 1.6 terra japan HB malli | Kysy |
| 896613 | takaistuimen selkänoja | OIKEA 5-ov HB japan - Terra -kts kuva + keskivyo | Kysy |
| 896808 | takalasi | HB punaisessa 3E5 hyväkuntoisessa luukussa ki... | Kysy |
| 896670 | takaluukku | HB japan malli - punainen 3E5 - lasissa normi... | Kysy |
| 896430 | takapuskuri | HB Japan malli - punainen 3E5 - hyväk käytett... | Kysy |
| 896555 | takapuskurin vaimennin | HB punainen - alkavaa pintaruostetta - japan ... | Kysy |
| 896427 | takavallo oikea | HB Japan Koito merkinen | Kysy |
| 896428 | takavallo vasen | HB Japan Koito merkinen | Kysy |
| 896472 | turvavyö etu oikea | 5-ov HB japan - ajettu 66 tkm - autosta JTDKZ... | Kysy |
| 896614 | turvavyö taka keski | 5-ov HB japan + selkänoja -kts kuvat | Kysy |
| 896473 | turvavyö taka oikea | 5-ov HB japan - ajettu 66 tkm | Kysy |

Jatkuu sivulla 3



Toyota Corolla 02-07 (E120)

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.com>

Tiedosto päivitetty 22.05.2018

| Varastonro | Varaosa | Lisätieto | Hinta |
|------------|-------------------------------|---|--------|
| 896474 | turvavyö taka vasen | 5-ov HB japan - ajettu 66 tkm | Kysy |
| 896442 | turvavyön lukko | OIKEA TAKA HB japan 1 lukko-osa | Kysy |
| 896443 | turvavyön lukko | VASEN TAKA HB japan 2 lukko-osaa | Kysy |
| 895657 | tuulilasin pesimen säiliö | HB Japan malli + pumput -OK - | Kysy |
| 902226 | tuulilasin pyyhkimen moottori | toiminnot ok - ajettu vain 66 tkm - 85110-1A040 | Kysy |
| 895591 | tuulilasin pyyhkimen varsi | VASEN | Kysy |
| 895592 | tuulilasin pyyhkimen varsi | OIKEA | Kysy |
| 896432 | vaihdelaatikko 5-vaihdetta | 1.6 ajettu 66 tkm - testattu hieno osa | 800.00 |
| 895699 | vetoakseli etu oikea | 1.6 5-v - ajettu 66 tkm - hyväk osa | Kysy |