

Volkswagen Bora vm.2001

Tunnustenro: 1.6

Merkki ja malli: Volkswagen Bora

Vuosimalli: 2001

Moottori: 1.6 AUS 77 kw

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. ERT

Mittarilukema: 233000 km

Linkki auton tietoihin:

www.autopurkaamo.fi/purkuautot/?id=21104

Lisätieto:

Rekisteröintipvm: 20010406 Alustan nro:
WVWZZZ1JZ1W078749 Sylinteritilavuus: 1598
Moottorin koodi: AUS kW: 77 Huippuhieno auto

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
899998	abs hydraulipumppu	1.6 bensa - koeajettu ja ok 1J0614117D	Kysy
899384	ajovallo vasen	+ säätömoottori ok - TYC - hyväk tarvikke osa	Kysy
899387	ajovalon pesimen sylinteri vasen	+ metpunainen LC3X peitelevy	Kysy
899562	etuistuin oikea	vaalean harmaa + sivutyyny - hyvä käytetty	Kysy
899563	etuistuin vasen	vaalean harmaa + sivutyyny - kts kuvat	Kysy
899533	ilmastoinnin kompressori	1.6 1J0820803 F - testattu autossa - ok -kts ...	Kysy
899504	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	1.6 järjestelmä ok ´asiallinen käytetty osa	Kysy
899447	jarrulevy etu	1.6 280 mm:n levyt + palat - hyväk sarja	Kysy
899556	jarrusatula taka oikea	Lucas - toiminnot ok	Kysy
899557	jarrusatula taka vasen	Lucas - toiminnot ok	Kysy
899554	jarrusatulan pidin	TAKA - ruostetta - muuten käypä osa	Kysy
899555	joutokäynnin vakaaja	1.6 036133062 M - koeajettu	Kysy
899466	jäähdytin manuaalinen	1.6 AUS 5-v ´uusittu osa´	Kysy
899486	jäähdyttimen tuuletin sähkö	1.6 bensa 2:lta puhaltimella	Kysy
899330	keskuslukitus moottori takakansi	toiminnot ok - kts kuva	Kysy
899485	konepellin lukkopelti/palkki	ETUKEHIKKO 1.6 bensa	Kysy
899390	korin etuosa muut	VASEN kiinnike lokasuojan ja puskurin väliin	Kysy
899530	käynnistinmoottori	1.6 AUS 020911023 F - ns normaalikuntoinen to...	Kysy
899336	lasinnostimen moottori	VASEN TAKA - toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
899376	lasinnostimen moottori	OIKEA ETU - toiminnot ok -kts kuvat	Kysy
899338	lasinnostimen moottori	OIKEA TAKA - toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
899346	lasinnostimen moottori	VASEN ETU - toiminnot ok - kts kuvat - autoss...	Kysy
899365	lasinnostin	VASEN ETU - moottori pois - uusittu hyväk osa...	Kysy
899531	laturi	1.6 028903028 D - lataus tarkistettu - paljon...	Kysy
899502	lokasuoja etu vasen	metpunainen LC3X -maalipinnassa lievä maalipa...	Kysy
899503	lokasuoja etu oikea	metpunainen LC3X - asiallinen osa	Kysy
899333	lukkolaite	OIKEA TAKA - toiminnot ok -kts kuvat	Kysy
899337	lukkolaite	VASEN TAKA - toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
899347	lukkolaite	VASEN ETU - toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
899332	lukkopesä takakansi	+ 1 avain - toiminnot ok -	Kysy
899550	moottorin alapalkki	paikoin ruostetta ja yksi alatuon pultti poik...	Kysy
900882	ohjaustehostin pumppu	1.6 bensa - käytetty toimiva osa	Kysy
900027	ohjausvaihte, tehostettu	ei kolaroitu - ei vuotoja -kts kuvat -asialli...	Kysy
899442	olka-akseli + napa oikea	1.6 280 mm:n levyt - laakeri heikko - ei kola...	Kysy
899443	olka-akseli + napa vasen	1.6 - 280 mm:n levyt - ei kolaroitu - laakeri...	Kysy

Jatkuu sivulla 2



Volkswagen Bora

Hämeen Autopurkaamo Oy

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamot.com>

Tiedosto päivitetty 20.05.2018

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
900037	oven ulkokahva oikea	OIKEA TAKA ´musta - ei maalattu´	Kysy
900004	oven ulkokahva vasen	+ oikea kahva - 1 avain mukana	Kysy
900038	oven ulkokahva vasen	VASEN TAKA ´musta - ei maalattu´	Kysy
899391	puskuripalkki etu		Kysy
899328	rekisterikilven valo	2 kpl -kts kuvat	Kysy
899999	roiskeläppä	ETU L & R	Kysy
899334	sivupeili sähkö oikea	metpunainen LC3X - toiminnot ok	Kysy
899364	sivupeili sähkö vasen	metpunainen LC3X - toiminnot ok	Kysy
899335	säleikkö / ristikko	metpunainen LC3X - hyväk käytetty osa	Kysy
899329	takaluukun kahva ulkopuoli	aukaisukahva -mikrokytkin ok	Kysy
900006	takavallo oikea	ns normaalikuntoinen osa	Kysy
900007	takavallo vasen	ns normaalikuntoinen osa	Kysy
899564	turvavyö etu oikea	1J4857706 -kts kuvat	Kysy
899565	turvavyö etu vasen	1J4857705 -kts kuvat	Kysy
899465	tuulilasin pesimen säiliö	kts kuvat	Kysy
899378	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	asiallinen osa - kts kuvat	Kysy
899379	tuulilasin pyyhkimen moottori	toiminnot ok - kts kuvat	Kysy
899380	tuulilasin pyyhkimen varsi	VASEN	Kysy
899536	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	1.6 bensa ERT koodi - koeajettu - hienosti to...	300.00
899463	vetoakseli etu oikea	1.6 5-v vaihteistokoodi ERT - asiallinen käyt...	Kysy
899464	vetoakseli etu vasen	1.6 5-v vaihteistokoodi ERT - akselinpinta ru...	Kysy