

**Volkswagen Fox vm.2006**

Tunnustenro: 3-ov

Merkki ja malli: Volkswagen Fox

Vuosimalli: 2006

Moottori: 1.2 MM2

Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. HUY

Mittarilukema: 24000 km

Linkki auton tietoihin:

[www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=21217](http://www.autopurkaamo.com/purkuautot/?id=21217)

Lisätieto:

oikea etukulmavaurio Ajettu vain 23 tkm



Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
903321	abs hydraulipumppu	ajettu vain 24 tkm - kts kuvat - OK 5Z0907379A	Kysy
903331	air-bag sarja (koko)		Kysy
903267	ajovalon vasen	+ säätömoottori ok - alakorvake korjattu - ny...	Kysy
903246	ilmastoinnin kompressori	1.2 6Q0820803 K - testattu - ajettu vain 24 t...	Kysy
903209	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	järjestelmä ok - kts kuva	Kysy
903024	iskunvaimennin etu	1.2 täydellinen hyväk paketti - ajettu 24 tkm	Kysy
903025	iskunvaimennin etu	1.2 täydellinen hyväk paketti - ajettu 24 tkm	Kysy
904751	jarrulevy etu	255 mm:n levyt + palat - ajettu 24 tkm	Kysy
903281	joutokäynnin vakaaja	1.2 testattu - ajettu vain 24 tkm - 03D133062 E	Kysy
903207	jäähdyttimen tuuletin sähkö	autossa ilmastointi - ajettu vain 24 tkm	Kysy
903280	katalysaattori	1.2 03D131701 - testattu - ajettu vain 24 tkm	Kysy
903283	käynnistinmoottori	1.2 0001120400 - ajettu vain 24 tkm	Kysy
903247	laturi	1.2 03D903025 J - testattu - ajettu vain 24 t...	Kysy
903316	lokasuojat etu vasen	musta	Kysy
903327	moottori bensiini	1.2 - ajettu vain 24 tkm - testattu hieno moo...	Kysy
903252	moottorin alapalkki	kts kuva	Kysy
903018	muut etuakseliston osat	VASEN ALUMIINIOSA + tukivarsi -kts kuva aj.24...	Kysy
903206	muut etuakseliston osat	OIKEA ALUMIINIOSA - ajettu 24 tkm - kts kuva	Kysy
903762	ohjausboksi ruisku	1.2 5-v - testattu uudehko osa 03D906033 H - ...	Kysy
903204	ohjaustehostin pumppu sähkö	6Q0423155 AJ - ajettu vain 24 tkm - testattu ...	Kysy
903205	ohjausvaihte, tehostettu	5Z1423051 B ajettu vain 24 tkm - hieno osa	Kysy
903317	oikea ovi (2/3 ov.)	musta - pari lievää lommoa peilaa	Kysy
903019	olka-akseli + napa oikea	1.2 5-pultt kts kuvat 255 mm:n jarrut - ajett...	Kysy
903020	olka-akseli + napa vasen	1.2 5-pultt- 255 mm:n levyt -kts kuvat - ajett...	Kysy
903323	ovilasi oikea 2d		Kysy
903324	ovilasi vasen 2d		Kysy
903026	puskurin kiinnike rauta etu	kts kuva	Kysy
903319	sivupeili sisäsäätö oikea	musta - ei maalattu	Kysy
903320	sivupeili sisäsäätö vasen	musta - ei maalattu	Kysy
903284	sytytyspuola	1.2 3 kpl 030905115E - ajettu vain 24 tkm	Kysy
903322	taka-akselisto	ei kolaroitu - ajettu 24 tkm	Kysy
903325	takalasi	+ takaluukku	Kysy
903328	takaluukku	+ lasi - musta	Kysy
903329	takavalon oikea		Kysy
903330	takavalon vasen		Kysy

Jatkuu sivulla 2



Volkswagen Fox

**Hämeen Autopurkaamo Oy**

Juvelankatu 10

Tampere 33730

Puh 03 - 3645600

Fax 03 - 3645600

<http://www.autopurkaamo.fi>

Tiedosto päivitetty 20.05.2018

Varastonro	Varaos	Lisätieto	Hinta
903023	tuulilasin pesimen pumppu	1J6955651 - testattu hyväk osa	Kysy
903265	tuulilasin pyyhkimen mekanismi	ajettu 24 tkm	Kysy
903266	tuulilasin pyyhkimen moottori	toiminnot ok - ajettu 24 tkm	Kysy
903285	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	1.2 - HUY - vaihteet toimii hienosti - ajettu...	Kysy
903318	vasen ovi (2/3 ov.)	musta - pari lievää lommoa peilaa	Kysy
903245	vetoakseli etu oikea	1.2 6QE407272 N - uudehko osa	Kysy
903021	vetoakseli etu vasen	1.2 6QE407271H - uudehko osa - kts kuva	Kysy