Citroen C2

Hämeen Autopurkaamo Oy
Juvelankatu 10
Tampere 33730
Puhelin: 03 - 3645 352

https://www.autopurkaamot.com Tiedosto päivitetty 12.10.2024

Citroen C2 vm.2008

Tunnistenro: 1.1
Merkki ja malli: Citroen C2
Vuosimalli: 2008
Moottori: 1.1 44 kw
Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man.
Mittarilukema: 126000 km
Linkki auton tietoihin:
www.autopurkaamot.com/purkuautot/?id=23701

Lisätieto:

vasen takakulmakolari Huoltokirja

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
999635	air-bag keskusyksikkö	9663357780 - autossa kaikki (valo) ok	Kysy
999848	air-bag kuljettajan turvatyyny	1.1 + ratti -kts kuvat	Kysy
999694	akkulaatikko	1.1 kaikki muovit	Kysy
999700	ilmanpuhdistin	1.1 kts kuva	Kysy
999570	ilmastoinnin kompressori	1.1 testattu vaihdettu osa -kts kuvat / 3:lla...	Kysy
999506	iskunvaimennin etu	OIKEA ETU 1.1 - ns peruskuntoinen osakokonaisuus	30.00
999640	kaasupoljin	1.1 testattu 0280755084	Kysy
999535	konepellin lukkopelti/palkki	1.1 - autossa ilmastointi -kts kuvat	Kysy
999674	käynnistinmoottori	1.1 5-v - testattu peruskuntoinen osa	50.00
999573	laturi	1.1 9660055080 lataus tarkistettu - ns perusk...	Kysy
999529	mittaristo täydellinen	1.1 toiminnot ok 9660225780	40.00
999641	monitoiminäyttö	96632560 - kaikki toiminnot ok	Kysy
999698	muut korin osat	RAOTTIMUOVI tuulilasin alla	Kysy
998915	ohjausyksikkö ohjaustehostin	9662993380 - testattu	Kysy
998754	oikea ovi (2/3 ov.)	musta - peili pois - hyväk ovi	120.00
999514	paisuntasäiliö	1.1 kts kuva	Kysy
998830	radioantenni		Kysy
999656	ruisku lambdasondi	1.1 ETU & TAKA -testattu - ei vikakoodia	Kysy
999602	sytytyspuola	1.1 9654814480 testattu -kts kuvat	30.00
999660	turvavyö etu oikea		Kysy
999534	tuulilasin pesimen säiliö		Kysy
998827	tuulilasin pyyhkimen moottori	+ vivusto - toiminnot ok -kts kuvat	50.00
999658	vaihdekeppi	1.1 5-v	Kysy
999608	vaihdelaatikko 5-vaihdetta	1.1 5-v 44kw/60hv - vaihteet toimii hienosti ...	200.00
999659	vaihdevaijeri	2 kpl 1.1 5-v kts kuvat	Kysy
999428	vetoakseli etu oikea	1.1 5-v -kts kuvat	40.00