Toyota Aygo

Hämeen Autopurkaamo Oy
Juvelankatu 10
Tampere 33730
Puhelin: 03 - 3645 352

https://www.autopurkaamot.com Tiedosto päivitetty 12.10.2024

Toyota Aygo vm.2008

Tunnistenro: 5-ov
Merkki ja malli: Toyota Aygo
Vuosimalli: 2008
Moottori: 1.0 1KR-FE
Vaihdelaatikko: 5-vaihdetta, man. FB11
Mittarilukema: 147000 km
Linkki auton tietoihin:
www.autopurkaamot.com/purkuautot/?id=30008

Lisätieto:

TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_) 1.0 (KGB10) 2008
68hv ETUOSAVAURIO

Varastonro	Varaosa	Lisätieto	Hinta
1263146	abs hydraulipumppu	testattu toimiva peruskuntoinen osa -pumpussa...	70.00
1263167	air-bag kosketinosa	testattu toimiva osa -kts kuvat	40.00
1263158	aurinkolippa/häik.suoja	VASEN	20.00
1263160	aurinkolippa/häik.suoja	OIKEA	20.00
1262979	ilmaläppäkotelo	+ painetunnistin - toimiva testattu osakokona...	50.00
1262983	ilmastointi lauhdutin / jäähdytin	järjestelmän painen ok -peruskuntoinen osa	30.00
1262980	imusarja	hieman öljyä sisällä	60.00
1263189	jarrusatulan pidin	VASEN ETU -pintaruostetta muuten ok	30.00
1263191	jarrusatulan pidin	OIKEA ETU -pintaruostetta muuten ok	30.00
1263192	jäähdytin manuaalinen	peruskuntoinen käypä osa	30.00
1263193	jäähdyttimen tuuletin sähkö	käypä osa -kts kuvat	40.00
1263186	korin etuosa muut	muovikehikko -kts kuva	30.00
1263188	korin etuosa muut	muovilevy jäähdyttäjän alla -kts kuva	30.00
1263165	lasinnostimen moottori	+ koneisto vasen etu - toimiva osakokonaisuus	40.00
1264509	mittaristo täydellinen	toiminnot ok	60.00
1263157	monitoimikatkaisin valo/pyyhin	kaikki toiminnot ok	40.00
1264491	ohjaustehostin sähkö	160800-0262 ja boxi MYYTY !! 89650-0H010 koe...	100.00
1263377	ovilasi etu vasen	vasen etu	40.00
1263378	ovilasi taka oikea	+ osat	40.00
1263187	puskuri etu päällyste	ritilikkö -kts kuva - peruskuntoinen osa	20.00
1262972	sivupeili sisäsäätö vasen	8M6 sininen - peruskuntoinen osa	40.00
1263147	takavalo oikea	kts kuva	35.00
1263153	turvavyö etu oikea	7P1170-P kts kuvat	60.00
1263154	turvavyö etu vasen	7P2170-P	60.00
1263155	turvavyö taka oikea	kts kuva	50.00
1263156	turvavyö taka vasen	kts kuva	50.00
1262974	tuulilasin pyyhkimen moottori	+ vivusto - testattu toimiva peruskuntoinen osa	50.00
1262976	vasen etuovi	8M6 sininen -kts kuvat - maalipinta käypä	80.00